

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 11041331000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° F1-F2

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio CODDOJA
calle AVENIDA 10

N° 1452

10 AVENIDA 10 6/10
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES
1113

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO
043


17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE
0010

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

26 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
1 1
2 2

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
01

29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1
2
3

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

31 otro uso
3

32 TOTAL DE BLOQUES
01

33 otro uso
nombre código

Observaciones
CANCELACION DE 11/19/15
CA NOV 18/03

Por ordenar un topografo
di 37 m² area habilitada
01-02-97
Eliker D.

03-10-95


PLA

DATOS DEL PROPIETARIO

TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1	☐ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐ EN ARRIENDO TOTAL
4	☒ OTRO (ESPECIFIQUE) <i>sin uso</i>

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	inventario 31-07-85 FECHA	NOMBRE DEL EMPAQUADOR Eusebio	FIRMA 	FECHA 8-01-85	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO Jose Matute	FIRMA 	observaciones: EL PROPIETARIO SE ENCUENTRA EN EL EXTERIOR SE DESCONOCE CIDENTE, TP
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 	30-07-85 FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR Eusebio	FIRMA 	FECHA 10-9-85	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA Eusebio	FIRMA 	