

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	☒ NO ☐ SI	REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
CLAVE CATASTRAL	1041335000	HOJA N: 14-18
DATOS GENERALES	7 ☒ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 8 ☒ ZONA HOMOGENEA 9 ☒ ZONA SEGUN VALOR	DIRECCION: Barrio <u>CORDOVA</u> CALLE <u>AVENIDA 10</u> N: <u>S/N</u>
10 <u>AVENIDA 10</u> CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)		

DATOS DEL LOTE


FRENTES	11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE
12 ACCESO AL LOTE	1 ☐ LOTE INTERIOR 2 ☐ POR PASAJE PEATONAL 3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR 4 ☒ POR CALLE 5 ☒ POR AVENIDA 6 ☐ POR EL MALECON 7 ☐ POR LA PLAYA
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL	
13 MATERIAL DE LA CALZADA	1 ☐ TIERRA 2 ☐ LASTRE 3 ☐ PIEDRA DE RIO 4 ☐ ADOQUIN 5 ☒ ASFALTO O CEMENTO
14 ACERA	1 ☒ NO TIENE 2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA
REDES PUBLICAS EN LA VIA	
15 AGUA POTABLE	1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO	1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA	1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE RED AEREA 3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA
18 ALUMBRADO PUBLICO	1 ☐ NO EXISTE 2 ☐ INCANDESCENTE 3 ☒ DE SODIO O MERCURIO
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE	
19 SOBRE LA RASANTE	1 ☐ DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 2 ☒ 00 METROS
SERVICIOS DEL LOTE	
20 AGUA POTABLE	1 ☒ NO EXISTE 2 ☐ SI EXISTE
21 DESAGUES	1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE
22 ELECTRICIDAD	1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE	
23 AREA	SIN DECIMALES 00052 / 19,14
24 PERIMETRO	0032
25 LONGITUD DEL FRENTE	0005
26 NUMERO DE ESQUINAS	0
AVALUO DEL LOTE (sin centavos)	

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación	1 ☐ 2 ☒	28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	01
USO DEL AREA SIN EDIFICACION	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐	29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	00
otro uso	3 ☐	30 TOTAL DE BLOQUES	01

observaciones

Revisado: 02-02-94
Elizabeth R.
Sillo Dancison, Asesor en Geom. 3/10/94



DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1	☒	1	☒
2	☐	2	☐
3	☐	3	☐
		4	☐
UN SOLO PROPIETARIO		EN ARRIENDO PARCIAL	
HERENCIA INDIVISA		EN ARRIENDO TOTAL	
VARIOS PROPIETARIOS		OTRO (ESPECIFIQUE)	

[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	levantamiento 31-03-85 FECHA Eusebio Ambrosio / NOMBRE DEL EMPADRONADOR FIRMA	8-11-85 FECHA Jose Matute NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO FIRMA	observaciones :
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 	30-01-85 FECHA IDA Jaramano NOMBRE DEL SUPERVISOR FIRMA	10-9-85 FECHA Elena Desovich NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA FIRMA	