

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	☒ NO ☐ SI	REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO	HOJA N° 5272 F8-58									
CLAVE CATASTRAL	11041106000	DIRECCION: barrio	Goedova									
DATOS GENERALES	<table><tr><td>7</td><td>8</td><td>ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO</td></tr><tr><td>9</td><td>5</td><td>ZONA HOMOGENEA</td></tr><tr><td>9</td><td>5</td><td>ZONA SEGUN VALOR</td></tr></table>	7	8	ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO	9	5	ZONA HOMOGENEA	9	5	ZONA SEGUN VALOR	CALLE: AVE 11 N° 310	
7	8	ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO										
9	5	ZONA HOMOGENEA										
9	5	ZONA SEGUN VALOR										
10 AVEVIDA 11 SYU CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)												

DATOS DEL LOTE


11 1	NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	19	SOBRE LA RASANTE ☒ X BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS	DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
12	ACCESO AL LOTE	SERVICIOS DEL LOTE		
13	MATERIAL DE LA CALZADA	20	AGUA POTABLE	1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE
14	ACERA	21	DESAGÜES	1 ☒ NO EXISTE 2 ☐ SI EXISTE
15	REDES PUBLICAS EN LA VIA	22	ELECTRICIDAD	1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE
16	AGUA POTABLE	CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE		
17	ALCANTARILLADO	23	AREA	SIN DECIMALES 00204
18	ENERGIA ELECTRICA	24	PERIMETRO	00073
19	ALUMBRADO PUBLICO	25	LONGITUD DEL FRENTE	0011
		26	NUMERO DE ESQUINAS	0
		AVALUO DEL LOTE (sin centavos) 00000000		

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27	sin edificación	1 ☐	27	NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	04
28	con edificación	2 ☒	28	NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	00
29	USO DEL AREA SIN EDIFICACION	1 ☐	29	TOTAL DE BLOQUES	04
30	sin uso	1 ☐			
31	si mismo que la construcción	2 ☒			
32	otro uso	3 ☐			
33	otro uso	3 ☐			

Observaciones

11-03/97
15:00 1:500



DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☒	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE) _____

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION																																																																											
ESTRUCTURA			PAREDES				ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUM-BADOS		VENTANAS				AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		Buena	regular	mala	ruina																																																																			
caño	madera	ladrillo-piedra	hormigon-mast	no tiene	caño	madera lata	enquinado (bataque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tobique modular	tierra	madera o encajonado	vinil o granito	baldaes	parquet o moqueta	alfombra	marmol moxonado	caño	code (paja)	madera	zinc	ruberoild	gasbetto	hormigon	teja	no tiene	el tiene	no tiene						caño	tablero o lata	madera y vidrio	biogase arcametal	madera tipo dhozas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuetas	empotradas	no tiene	tiene de 1° orden	tiene de 2° orden	tiene de 3° orden																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

	AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	levantamiento 30-07-85 FECHA	WERO ESPINOZA CUSIO NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	6-08-85 FECHA	WILSON LOAN D NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA	EX DIO DATOS DEL TITULO DE observaciones: POOPIEDAD
	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	30-02-85 FECHA	IDO ZAMARANO NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	24-08-85 FECHA	MORUANO-LOAN NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA	EX DIO DATOS DEL TITULO DE observaciones: POOPIEDAD