



IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
10419112

FOLIO N°

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

DIRECCIÓN:

barrio

calle FLAVIO REYES

N°

DATOS GENERALES

7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

10

CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE

11 ☒ 2 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE1 ☐ LOTE INTERIOR2 ☐ POR PASAJE PEATONAL3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR4 ☐ POR CALLE5 ☒ POR AVENIDA6 ☐ POR EL MALECON7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

1 ☐ TIERRA2 ☐ LASTRE3 ☐ PIEDRA DE RIO4 ☐ ADICUIN5 ☒ ASFALTO O CEMENTO1 ☐ NO TIENE2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VÍA

1 ☐ NO EXISTE2 ☒ SI EXISTE1 ☐ NO EXISTE2 ☒ SI EXISTE1 ☐ NO EXISTE2 ☒ SI EXISTE RED AEREA3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA1 ☐ NO EXISTE2 ☒ INCANDESCENTE3 ☒ DE SODIO O MERCURIO1 ☐ NO EXISTE2 ☒ INCANDESCENTE3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

SOBRE LA RASANTE

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VÍA

BAJO LA RASANTE

METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 ☐ NO EXISTE2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES

1 ☒ NO EXISTE2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 ☐ NO EXISTE2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES

299,46 299.

24 PERIMETRO

71

72

25 LONGITUD DEL FRENTE

29

30

26 NÚMERO DE ESQUINAS

1

1

AVALÚO DEL LOTE

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación

1 ☐

27 con edificación

2 ☒

30 NÚMERO DE BLOQUES

01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso

1 ☐

28 el mismo que en la construcción

2 ☒

otro uso

3 ☐

31 NÚMERO DE BLOQUES

00

otro uso

29 nombre

código

32 TOTAL DE BLOQUES

01

OBSERVACIONES:

SE USARON LOTES 1041912-13

SAN MIGUEL AY-

KUNDA 1041912

TITULO 16-71-99


DET. CANALIZACION DE AGUA

MORTO el 2002. y EXISTEN 2 esaltes

FUND 03-02-03

Solo UNIF 5/10 Mayo 2/07

CROQUIS



1837 3402

