

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION


ESTADO BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		X NO ☐ SI		REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO	
CLAVE CATASTRAL		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		HOJA N° 19-K10	
DATOS GENERALES		7 3 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO		DIRECCION: Barrio 8 de Enero	
8 0 ZONA HOMOGENEA		9 1 ZONA SEGUN VALOR		CALLE 5/10MBE y CALLE 1	
10 CALLE 5/10MBE y CALLE 1		CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)		Calle Retorno	
DATOS DEL LOTE		11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE		N° 5/10	
FRENTE		1 1 LOTE INTERIOR		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO	
2 2 POR PASAJE PEATONAL		3 X POR PASAJE VEHICULAR		19 SOBRE LA RASANTE X 0 0 METROS	
4 4 POR CALLE		5 5 POR AVENIDA		BAJO LA RASANTE	
6 6 POR EL MALECON		7 7 POR LA PLAYA		SERVICIOS DEL LOTE	
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL		1 X TIERRA		20 AGUA POTABLE	
2 2 LASTRE		3 3 PIEDRA DE RIO		1 1 NO EXISTE	
4 4 ADOQUIN		5 5 ASFALTO O CEMENTO		2 2 SI EXISTE	
13 MATERIAL DE LA CALZADA		1 X NO TIENE ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO		21 DESAGÜES	
2 2 ADOQUIN BALDOSA		3 3 NO TIENE ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO		1 1 NO EXISTE	
4 4 ADOQUIN BALDOSA		5 5 NO TIENE ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO		2 2 SI EXISTE	
14 ACERA		1 X NO TIENE ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO		22 ELECTRICIDAD	
2 2 ADOQUIN BALDOSA		3 3 NO TIENE ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO		1 1 NO EXISTE	
4 4 ADOQUIN BALDOSA		5 5 NO TIENE ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO		2 2 SI EXISTE	
REDES PUBLICAS EN LA VIA		1 X AGUA POTABLE		23 AREA	
2 2 SI EXISTE		3 3 NO EXISTE		24 PERIMETRO	
4 4 SI EXISTE		5 5 NO EXISTE		1 1 NO EXISTE	
16 ALCANTARILLADO		1 X SI EXISTE		2 2 SI EXISTE	
2 2 SI EXISTE		3 3 NO EXISTE		25 LONGITUD DEL FRENTE	
4 4 NO EXISTE		5 5 SI EXISTE		1 1 NO EXISTE	
17 ENERGIA ELECTRICA		1 X SI EXISTE RED AEREA		2 2 SI EXISTE RED SUBTERRANEA	
2 2 SI EXISTE RED AEREA		3 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA		26 NUMERO DE ESQUINAS	
4 4 SI EXISTE RED SUBTERRANEA		5 5 SI EXISTE RED SUBTERRANEA		1 1 NO EXISTE	
18 ALUMBRADO PUBLICO		1 X NO EXISTE INCANDESCENTE		2 2 SI EXISTE INCANDESCENTE	
2 2 NO EXISTE INCANDESCENTE		3 3 SI EXISTE INCANDESCENTE		27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)	
4 4 SI EXISTE INCANDESCENTE		5 5 SI EXISTE INCANDESCENTE		1 1 NO EXISTE	
2 2 SI EXISTE INCANDESCENTE		3 3 SI EXISTE INCANDESCENTE		2 2 SI EXISTE INCANDESCENTE	

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE	
sin edificación ☐ con edificación ☒	27
USO DEL AREA SIN EDIFICACION sin uso ☐ el mismo que la construcción ☒ otro uso ☐	28
3	29
otro uso ☐	30
31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	32 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
33 TOTAL DE BLOQUES	34
nombre	código

Observaciones

El agua que existe en el
frente la fender de la
calle y

Hoy a la noche



DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaría	TITULO DE PROPIEDAD	fecha
	Local Social del Barrio Bde Rmoro					
Código	LOCAL SOCIAL DEL BARRIO BDE RORO					

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO ☐

EN ARRIENDO PARCIAL ☐

EN ARRIENDO TOTAL ☐

OTRO (ESPECIFIQUE) ☒ club

UN SOLO PROPIETARIO ☐

HERENCIA INDIVISA ☐

VARIOS PROPIETARIOS ☒

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

N° DEL BLOQUE	N° DEL PISO	AREA DEL PISO	MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION																																																																									
			ESTRUCTURA		PAREDES		ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO		PISO		ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA		TUM-BADOS		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		buena	regular	mal		ruina																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)		VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	
levantamiento 20 Agosto 85		20 Agosto 85		20 Agosto 85	
Zola Castro M.		Zola Castro M.		Zola Castro M.	
NOMBRE DEL EMPADRONADOR		NOMBRE DEL EMPADRONADOR		NOMBRE DEL EMPADRONADOR	
Firma		Firma		Firma	
Fecha		Fecha		Fecha	
6-10-85		6-10-85		6-10-85	
Jorge Mante		Jorge Mante		Jorge Mante	
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	
Firma		Firma		Firma	
Fecha		Fecha		Fecha	
6-10-85		6-10-85		6-10-85	
Rosa Osesovich		Rosa Osesovich		Rosa Osesovich	
NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	
Firma		Firma		Firma	
Fecha		Fecha		Fecha	
6-10-85		6-10-85		6-10-85	
No sobre obtener # de cédula de identidad ni título de propiedad.		No sobre obtener # de cédula de identidad ni título de propiedad.		No sobre obtener # de cédula de identidad ni título de propiedad.	
observaciones:		observaciones:		observaciones:	