

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTÁ BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

DATOS GENERALES

1 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
2 ZONA HOMOGENEA
3 ZONA SEGUN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOLIA N°

DIRECCION:

Barrio CORDOVA

Calle

16 - Avenida 13-14

N°

COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE

11 12 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

13 ACCESO AL LOTE

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

14 MATERIAL DE LA CALZADA

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

15 ACERA

1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

16 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ALCANTARILLADO

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

18 ENERGIA ELECTRICA

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

19 ALUMBRADO PUBLICO

1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SONO O MERCURIO

10 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

1 SIN DECIMALES
2 2 2 7

24 PERIMETRO

1 6 3

25 LONGITUD DEL FRENTE

1 3 1


26 NUMERO DE ESQUINAS

1 1

AVALLU DEL LOTE (sin centavos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION

1 2

28 CON EDIFICACION

1 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1 2

29 OTRO USO

1 2

30 OTRO USO

1 2

31 OTRO USO

1 2

32 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

0 1

33 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

0 0

34 TOTAL DE BLOQUES

0 1

OBSERVACIONES:

Ficha nueva por en-
contrar construcción
No está ocupado
No se pudo ingresar
Ingreso de 1er y 2do Piso Alfe
Amparo 15-04-09

DATOS DEL PROPIETARIO															
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA										
	ENRIQUEZ PRADO	LEONIDAS AMIGAL VINICIO	170532106-3	Primera 04-X-96											
☐															
CODIGO															

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8
1042603

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOLLA Nº

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 8
8 ZONA HOMOGENEA 2
9 ZONA SEGUN VALOR 4

DIRECCION

BAJO 16 AV 13-14

Nº

10 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASADIZO PEATONAL
3 POR PASADIZO VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
DESBARCEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
20 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPHALTO O CEMENTO

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

19 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

19 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES
22 24

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO
6 3


17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE MED. AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE
3 4

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCAHUECIENTE
3 DE SICO O MURCIANO

26 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION
1 X
2 SIN EDIFICACION

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
0 6

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

29 SIN USO
1 X
2
3

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
0 0

31 OTRO USO
1
2
3

32 TOTAL DE BLOQUES
0 0

OBSERVACIONES

CONSEJO ADEL PERIMETRO, LOTE 6, FRENTE.

28-06/96

Carbón de uva. 13-VII-96

DATOS DEL PROPRIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO		CEDULA DE IDENTIFICACION
PERSONA	APellidos	Nombre
	ENRIQUEZ Y SRA.	LEONIDAS ANIBAL
CODIGO		

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)