

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 4 2 3 7 2 0 0 0

HOJA N°

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ZONA HOMOGENEA

9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio San Marcialita

cdlla Av. 15

N° 1646

10 AVE 15 SVN
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 ☒ SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

20 AGUA POTABLE

13 MATERIAL DE LA CALZADA

21 DESAGUES

14 ACERA

22 ELECTRICIDAD

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE

23 AREA

16 ALCANTARILLADO

24 PERIMETRO

17 ENERGIA ELECTRICA

25 LONGTUD DEL FRENTE


18 ALUMBRADO PUBLICO

26 NUMERO DE ESQUINAS

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

31 otro uso

32 TOTAL DE BLOQUES

33 otro uso

34 TOTAL DE BLOQUES

Observaciones
Revisión de
Oreos

4/10/15

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	2	☐	3	☐	4	☐
TENENCIA DE LA PROPIEDAD OCUPA SOLO EL PROPIETARIO EN ARRIENDO PARCIAL EN ARRIENDO TOTAL OTRO (ESPECIFIQUE) _____							

1	☐	UN SOLO PROPIETARIO
2	☒	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]