

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 10430324000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio Sta. Mercedes

calles 16

N°

COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

- 11 ☐ 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASADIZO PEATONAL
3 ☐ POR PASADIZO VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAZA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

ACERA

- 1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

ALCANTARILLADO

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

00 METROS

DESEÑAR CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

DESAGUES

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

AREA

00527

PERIMETRO

0096

LONGITUD DEL FRENTE

0047


NUMERO DE ESQUINAS

0

AVALUO DEL LOTE (en centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

1 ☐

CON EDIFICACION

2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION SIN USO

1 ☒

OTRO USO

2 ☐

OTRO USO

3 ☐

OTRO USO

4 ☐

OTRO USO

5 ☐

OTRO USO

6 ☐

NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

TOTAL DE BLOQUES

01

OBSERVACIONES:

22-Dic/96
E: 10/01/99

[illegible]

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 1 0 4 3 0 2 4 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 67

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio Sta. Maria Rita

CDIIS: 16

N°

10 CALLE 16 # 51 N

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
2 NO TIENE
3 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
2 NO EXISTE
3 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
2 NO EXISTE
3 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
2 NO EXISTE
3 SI EXISTE RED AEREA
SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
2 NO EXISTE
3 INCANDESCENTE DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRESALIENTE
BAJO LA RASANTE
00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
00524


24 PERIMETRO
0096

25 LONGITUD DEL FRENTE
0047

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

AVLULO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
1 con edificación
2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

28 sin uso
1 con uso
2 el mismo que la construcción
3

otro uso

29 otro uso
5110

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
00

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

32 TOTAL DE BLOQUES
00

Observaciones
Lote completamente vacío

12-02/96

MODO DE PROPIEDAD

1 ☐ UN SOLO PROPIETARIO

2 ☐ HERENCIA INDIVISA

3 ☐ VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1 ☐ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO

2 ☐ EN ARRIENDO PARCIAL

3 ☐ EN ARRIENDO TOTAL

4 ☒ OTRO (ESPECIFIQUE)

Valido

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA

APELLIDOS

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUC

TITULO DE PROPIEDAD

fecha

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)										
INDICADORES GENERALES										
N° DEL BLOQUE	N° DEL PISO	MATERIALES		PAREDES		ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO		PISO		
		ESTRUCTURA	CAÑA	MODERA	LODRILLO	PIEDRA	LODRILLO	PIEDRA	LODRILLO	
ENTREPISO SUPERIOR										
TECHO O CUBIERTA										
TUM-BADOS										
VENTANAS										
AGUA										
ELECTRICIDAD										
EQUIPO ESPECIAL										
ESTADO DE CONSERVACION GENERAL										
AÑO DE CONSTRUCCION										

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

30 julio/05

observaciones:

No pude conseguir datos del propietario, modo de propiedad, tenencia de propiedad, cédula de identidad ni título de propiedad.