

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

11043011000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 57-112

DATOS GENERALES

- (7) ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
(8) ☐ ZONA HOMOGENEA
(9) ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio SANTA MARIANA.

colle

AVENIDA 18

N° 16-81

(10) AVENIDA 18 N° 16-81

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

(11) ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

(12) ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

MANCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

(13) MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASPALTO O CEMENTO

(14) ACERA

- 1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

(15) AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

(16) ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

(17) ENERGIA ELCTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

(18) ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

(19) SOBRE LA RASANTE ☒ BAJO LA RASANTE ☐

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

(20) AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

(21) DESAGUES

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

(22) ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

(23) AREA

SIN DECIMALES
00250

(24) PERIMETRO

00612

(25) LONGITUD DEL FRENTE

0024


(26) NUMERO DE ESQUINAS

0

AVANUE DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27) sin edificación con edificación

- 1 ☐ 2 ☒

(28) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐

(29) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

(30) si mismo que la construcción

- 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐

otro uso

- 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐

otro uso

- 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐

(31) TOTAL DE BLOQUES

01

Observaciones

24-12/96

P. 15/00/99

WIS / 1000000

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

1	☐	TENENCIA DE LA PROPIEDAD
2	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
3	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
4	☐	EN ARRIENDO TOTAL

OTRO (ESPECIFIQUE) _____

DATOS DEL PROPIETARIO															
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD	notaría	Fecha									
	REYES ROCA	ZELATDA MITILINA	1300300849	#1		Febrero 10									
	ALVIA ALONZO	JOSE													
código	[7]	ALVIA ALONZO JOSE SIGIFRADO	1300300249	PRINCELA											

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)						levantamiento 30-03-85 FECHA	P. J. Puig i Gual NOMBRE DEL EMPADRONADOR	[Firma] FIRMA	2-VIII-85 FECHA	Jose M. Mateu NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	[Firma] FIRMA	observaciones: título de propiedad. el 11 y el 22 son un solo.	Noineada fecha del
	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION						30 de Julio de 85 FECHA	Enrique Pedraza NOMBRE DEL SUPERVISOR	[Firma] FIRMA	9-VIII-85 FECHA	[Firma] FIRMA		