

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1104312300

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 57-17

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio SANTA MARIANA

colle AVENIDA 19

N° 16/88

10 A U E N / D A 1 9 N 1 6 - 8 8

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASPALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUINO BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRELASASANTE ☒ 0 0 METROS
BAJOLA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA SIN DECIMALES 00090


24 PERIMETRO 0038

25 LONGITUD DEL FRENTE 0010

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1 ☐
con edificación 2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso 1 ☐

28 si mismo que la construcción 2 ☒
otro uso 3 ☐

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 01

32 TOTAL DE BLOQUES 03

observaciones

En construcción 4 bloques
11-22-12/96 OK
Luis / FABIAN
8-20-2006
comunidad

1	X	UN SOLO PROPIETARIO
2		HERENCIA INDIVISA
3		VARIOS PROPIETARIOS

☐	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO
☒	EN ARRIENDO PARCIAL
☐	EN ARRIENDO TOTAL
☐	GTRTO (ESPECIFIQUE)

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																												
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR, TECHO O CUBIERTA			TUM-BADOS			VENTANAS			AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL																																																																								
coño	ladrillo: piedra	hormigon-mast	no tiene	caño	madre o lata	engachado (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	robique madre	tierra	ladrillo	ladrillo	ladrillo	tierra	baldao	parqueta mayolica	alfombra	marmol marmolona	caño	code (paja)	madre	zinc	rubercid	gambeto	hormigon	reja	no tiene	si tiene	no tiene	si tiene	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 2º orden	tiene de 1º orden	buena	regular	mala	ruina																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	levantamiento 31-07-85	AS- <i>Quirino Castro</i> NOMBRE DEL EMPADRONADOR FIRMA	2-VIII-85 FECHA Jose' Uvarte NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO FIRMA	observaciones: <i>sin con el levantamiento</i> <i>No recuerda ni donde ni fecha del folio de propiedad</i>
	30 Julio 85 FECHA F. <i>Salvador Linares</i> NOMBRE DEL SUPERVISOR FIRMA	9-VIII-85 FECHA <i>JOSE UARTE</i> NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA FIRMA	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) 	VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

observaciones: