


IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO ☐ SI	
CLAVE CATASTRAL		HOJA N° 52-H2	
DATOS GENERALES		DIRECCION: barrio Sta. Teresita	
7	ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO	CALLE 24 y BUENOS DIAS 19	
8	ZONA HOMOGENEA	N° 16-53	
9	ZONA SEGUN VALOR		
10 C A B L L E S V A V E 1 9 # 1 6 - 5 3 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)			

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS		11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	
12 ACCESO AL LOTE		1 LOTE INTERIOR 2 POR PASAJE PEATONAL 3 POR PASAJE VEHICULAR 4 POR CALLE 5 POR AVENIDA 6 POR EL MALECON 7 POR LA PLAYA	
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL		1 TIERRA 2 LASTRE 3 PIEDRA DE RIO 4 ADOQUIN 5 ASFALTO O CEMENTO	
14 ACERA		1 NO TIENE 2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 DE ADOQUIN O BALDOSA	
REDES PUBLICAS EN LA VIA		15 AGUA POTABLE 2 NO EXISTE 3 SI EXISTE	
16 ALCANTARILLADO		1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	
17 ENERGIA ELECTRICA		1 NO EXISTE 2 SI EXISTE RED AEREA 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA	
18 ALUMBRADO PUBLICO		1 NO EXISTE 2 INCANDESCENTE 3 DE SODIO O MERCURIO	
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE		19 AREA POTABLE 2 NO EXISTE 3 SI EXISTE	
20 DESAGÜES		1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	
21 ELECTRICIDAD		1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	
22 AREA		23 PERIMETRO	
24 LONGITUD DEL FRENTE		25 NUMERO DE ESQUINAS	
26 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)		27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)	

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación		1	
28 con edificación		2	
USO DEL AREA SIN EDIFICACION		1	
29 si mismo que la construcción		2	
30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION		02	
31 TOTAL DE BLOQUES		02	

OBSERVACIONES

11.9.97.543, 01
21.9.97.543, 02
12-12/96 05
E. 10-01/97
M. 12-03/92

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)					6	4	V	T	7	3
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION					1	9	V	T	7	3
Inventarimiento <u>30/07/85</u>	NOMBRE DEL EMPADRONADOR <u>Ramirez Vela</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>	FECHA <u>10-09-85</u>	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO <u>Maria Jose</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>	OBSERVACIONES <u>CEDULA DE IDENT Y TITULO BE PERDIDA SE PUDO OBTENER PROF NO CLAYORA PARA MAYOR INFORMACION</u>				
Fecha <u>30 de Julio de 85</u>	NOMBRE DEL SUPERVISOR <u>Fuentes Guebara Luis</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>	FECHA <u>10-09-85</u>	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA <u>Maria Jose</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>					