

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION


ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO ☐ SI	
CLAVE CATASTRAL		HOJA N° <u>51-47</u>	
ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ZONA HOMOGENEA ZONA SEGUN VALOR		DIRECCION: Barrio <u>San Nazario</u> Calle <u>16 y Ave 19</u> N° <u>51</u>	
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO) <u>16</u> <u>19</u> <u>51</u>			

DATOS DEL LOTE

FRENTES (1) NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE <u>2</u>		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO SOBRE LA RASANTE <u>07</u> METROS BAJO LA RASANTE <u>-</u> METROS	
ACCESO AL LOTE LOTE INTERIOR POR PASAJE PEATONAL POR PASAJE VEHICULAR POR CALLE POR AVENIDA POR EL MALECON POR LA PLAYA		SERVICIOS DEL LOTE AGUA POTABLE DESAGÜES ELECTRICIDAD	
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL MATERIAL DE LA CALZADA ACERA REDES PUBLICAS EN LA VIA		CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE AREA PERIMETRO LONGTUD DEL FRENTE NUMERO DE ESQUINAS AVALUO DEL LOTE (sin centavos)	

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

sin edificación con edificación		USO DEL AREA SIN EDIFICACION sin uso el mismo que la construcción otro uso	
sin edificación con edificación		numero de bloques terminados numero de bloques en construcción TOTAL DE BLOQUES	



Observaciones

Remembración:
 Corregir Area
 Datos de Construcción
 Holguín 27/12/195
 24-12/196
 08

DATOS DEL PROPIETARIO

1		1	2	3	4
					X
TENENCIA DE LA PROPIEDAD					
OCUPA SOLO EL PROPIETARIO					
EN ARRIENDO PARCIAL					
EN ARRIENDO TOTAL					
OTRO (ESPECIFIQUE)					
ARREDORES					

1	☐	UN SOLO PROPIETARIO
2	☒	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]