

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1043308

FOLIO N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN: Barrio 5/3. MARINILLA
Calle N.º 426

N°

10 AV. 420 Y CALLE 416
CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

11 ☒ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASADIZO PEATONAL
3 ☐ POR PASADIZO VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

MANCAN-TO-EL-CE
MOTOR-ETANOLIA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOSQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOSQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ALGANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 17 ENERGÍA ELÉCTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AÉREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

- 18 ALUMBRADO PÚBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRELASASANTE

☒ 20 METROS

DESARREL CON RELACIÓN A LA BASANTE DE LA VÍA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 ÁREA
SIN DECIMALES
001819


- 24 PERÍMETRO
00473

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
0009

- 26 NÚMERO DE ESQUINAS
0

AVL. UO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

- 27 ☐ sin edificación
☒ con edificación

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

- 28 ☐ sin uso
☐ el mismo que en la construcción
☐ otro uso

- 31 NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCIÓN
00

- 29 ☐ otro uso
nombre ☐ código ☐

- 32 TOTAL DE BLOQUES
01

observaciones:

Agosto 28/03
Revisado la vivienda se
conserva igual 30-11-2008

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD		DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO	1	☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO	MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA POR CADA RUBRO DE OBRA)	
2	☐ HERENCIA INDIVISA	2	☐ EN ARRENDAMIENTO PARCIAL	ENTREPISO SUPERIOR	
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS	3	☐ EN ARRENDAMIENTO TOTAL	ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO	
				PAREDES	
				PISO	
				TUM. BADOS	
				VENTANAS	
				AGUA	
				ELECTRICIDAD	
				EQUIPO ESPECIAL	
				ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL	
				AÑO DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN	

AVALÚO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SIN CENTAVOS)		AVALÚO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)		VALOR DEL LOTE MÁS VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN	
99050 28/9/87		99050 28/9/87		99050 28/9/87	
Firma: <i>Rafael Santibañez</i>		Firma: <i>Rafael Santibañez</i>		Firma: <i>Rafael Santibañez</i>	
Nombre: <i>Rafael Santibañez</i>		Nombre: <i>Rafael Santibañez</i>		Nombre: <i>Rafael Santibañez</i>	
Fecha: <i>28/9/87</i>		Fecha: <i>28/9/87</i>		Fecha: <i>28/9/87</i>	

DATOS DEL PROPIETARIO																	
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	TITULO DE PROPIEDAD matrícula y fecha													
	GEORGINA	LUCAS DE ALVIA		PRIKEPA MANITA DIE, L. 1971													
☐																	

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)					
AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)					
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION					

levantamiento
4-25-97

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FIRMA

OBSERVACIONES

SE RECTIFICA EL NOMBRE Y APELLIDOS. HABIA ERROR. 4-25-97

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1043308000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 52-47

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio
Calle 16 y Avenida 20

N° 16-50

10 CALLE 16 y AVENIDA 20
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTE 11 7 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

13 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

14 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

15 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

16 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

17 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

18 AREA
SIN DECIMALES
00130

16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

19 PERIMETRO
0046


17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☒ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

20 LONGITUD DEL FRENTE
0023

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

21 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION
1 ☐
2 ☒
3 ☐
28 CON EDIFICACION
1 ☐
2 ☒
3 ☐

29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 ☐
2 ☒
3 ☐
30 SI Mismo que la construcción
1 ☐
2 ☒
3 ☐

31 OTRO USO
1 ☐
2 ☐
3 ☐
32 TOTAL DE BLOQUES
07

OBSERVACIONES

24-12/90 OK
R: 10-01/97

