

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 110132020000

HOJA N: K9

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 3
8 ZONA HOMOGENEA 0
9 ZONA SEGUN VALOR 2

DIRECCION: barrio S DE ENERO
CALLE 1

N: 5 N

10 CALLE 1 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE 1 X
BAJO LA RASANTE 0 0 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE 1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGUES 1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD 1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA 0 0 8 3

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO 0 0 3 9

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGTUD DEL FRENTE 0 0 0 8

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1
con edificación 2 X

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 0 1

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso 1
si mismo que la construcción 2 X

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 0 0


otro uso 3

32 TOTAL DE BLOQUES 0 1

29 otro uso nombre código

Observaciones

Maná, Landa
28-IV-97
Por 10-X-2001 No Ins
Catastro URBANO
Declaro FAB 21/02/97



DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO																	
PERSONERIA	APELLIDOS				NOMBRE				CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaría	TITULO DE PROPIEDAD				fecha		
	GUANALUISA				JOSE FRANCISCO				130063587-5								
	CEDENO ALVARO				ALFREDO V. SOR				130738851-0	3	7231/01						
	GUANALUISA JOSE																

1	☒	TENENCIA DE LA PROPIEDAD OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	X	UN SOLO PROPIETARIO
2		HERENCIA INDIVISA
3		VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION													
						ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUM-BADOS		VENTANAS							AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL						

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)										AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)									
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []										[] [] [] [] [] [] [] [] [] []									
levantamiento 22-08-85 FECHA										FECHA									
[Signature] NOMBRE DEL EMPADRONADOR										[Signature] NOMBRE DEL SUPERVISOR									
6/27/85 FECHA										6/19/85 FECHA									
[Signature] NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO										[Signature] NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA									
[Signature] FIRMA										[Signature] FIRMA									
observaciones: DILEN QUE TIENE ESCALERA PERO NO SE LOCALIZA EL NUMERO DE CEDULA NIEL DE NOTARIA. P.D. D. 2007.																			