

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 11043803000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 18

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio
Calle: P. 8

N: 1521

10 AVENIDA 8 # 1521
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

13 SOBRE LA RASANTE
14 BAJO LA RASANTE
15 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

16 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENGEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

17 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

18 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

19 AREA
1 SIN DECIMALES
2 002.20

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


20 PERIMETRO
1 0067

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

21 LONGITUD DEL FRENTE
1 0008

22 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
1 00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

23 sin edificación con edificación
1 01
2 01

24 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 01
2 01

25 numero de bloques terminados
1 01
2 01

26 numero de bloques en construccion
1 01
2 01

Observaciones
Medidas y ubicación
10/09/94 del Sr. de Manta

5378 (00)

#10328/69

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO										TITULO DE PROPIEDAD	
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	DESCRIPCION						FECHA	
	VILLAO	ALVARADO	AGUSTIN								
	Maria Teresa Samanez Agustin										
	VILLAO	ALVARADO	AGUSTIN								

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)					
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MÁS VALOR DE LA CONSTRUCCION					
levantamiento <u>02-08-85</u>	NOMBRE DEL EMPADRONADOR <u>Ignacio Zambrano</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>	FECHA <u>02-08-85</u>	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO <u>Pascual Cuadros</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>
<u>1/4 gte. 1/85</u>	NOMBRE DEL SUPERVISOR <u>Eduardo Escalante Luna</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>	FECHA <u>10-9-85</u>	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA <u>Juan Desoerche</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>
observaciones: <u>no se encuentran cupones de agua, ni el de motas. NO HAY EN EL PAS POR LO NO SE PUEDE REGISTRAR LA PROP.</u>					