

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 4 4 1 3 0 0 1

HOJA N° 60

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio SANTA YACU B USTA
calle AVENIDA 15

N° 1513

COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

10 A V E N I D A 1 5

DATOS DEL LOTE

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASADIZO PEATONAL
3 POR PASADIZO VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MANIFIESTA SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

0 1 METROS

BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

0 0 0 5 8 123

24 PERIMETRO

0 0 3 7 69

25 LONGITUD DEL FRENTE

0 0 0 4 9


26 NUMERO DE ESQUINAS

0

AVALLUO DEL LOTE (sin centavos)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION

1 ☐

28 CON EDIFICACION

2 ☒

29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1 ☐

30 OTRO USO

2 ☒

31 OTRO USO

3 ☐

32 OTRO USO

4 ☐

33 OTRO USO

5 ☐

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

0 1

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

0 0

32 TOTAL DE BLOQUES

0 1

OBSERVACIONES:

REUBEN ISMUEL POZ
DESIGNACION DEL TERRENO
DE PROPIEDAD
00-02-97
Kober D.

MODOS DE PROPIEDAD

1 ☒ UN SOLO PROPIETARIO
2 ☐ HERENCIA INDIVISA
3 ☐ VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1 ☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2 ☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3 ☐ EN ARRIENDO TOTAL
4 ☐ OTROS (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA: ☒ INDIVIDUAL ☐ CORPORATIVA

APELLIDOS: POSOLIGUA ALVIA

NOMBRES: ROSE CARLIN

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.: 130120201-2

FECHA: 21-XI-2001

TITULO DE PROPIEDAD

FECHA: 21-XI-2001

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION	
MATERIALES										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					
ENTRE PISO SUPERIOR O CONTRAPISO										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					
ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					
PISO										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					
PAREDES										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					
ESTRUCTURA										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					
TUBERIAS										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					
VENTANAS										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					
AGUA										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					
ELECTRICIDAD										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					
EQUIPO ESPECIAL										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					
EQUIPO GENERAL										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL					

RELEVAMIENTO

FECHA: 20-02-94

NOMBRE DEL EMPADRONADOR: Roberto Delgado

FIRMA: [Firma]

FECHA: [Fecha]

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO: [Nombre]

FIRMA: [Firma]

FECHA: [Fecha]

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA: [Nombre]

FIRMA: [Firma]

FECHA: [Fecha]

VALOR TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos): [Valor]

VALOR DE LA PROPIEDAD (sin centavos): [Valor]

VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION: [Valor]

OBSERVACIONES: [Observaciones]

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	☒ NO ☐ SI
CLAVE CATASTRAL	11044201000
LOCALIDAD: ZONA SECCION MANZANA LOTE FRONTERON	
DATOS GENERALES	
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO	8
8 ZONA HOMOGENEA	3
9 ZONA SEGUN VALOR	5
10	CALLE 16 5/N
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)	

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO	HOJA N: 68
DIRECCION: barrio	Santa Maria
cdlla	CALLE 16 y B.V. 16
	ESQUINA
N:	5/12

DATOS DEL LOTE


11	NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	3
12	ACCESO AL LOTE	1 LOTE INTERIOR 2 POR PASAJE PEATONAL 3 POR PASAJE VEHICULAR 4 POR CALLE 5 POR AVENIDA 6 POR EL MALECON 7 POR LA PLAYA
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL		
13	MATERIAL DE LA CALZADA	1 TIERRA 2 LASTRE 3 PIEDRA DE RIO 4 ADOQUIN 5 ASFALTO O CEMENTO
14	ACERA	1 NO TIENE 2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 DE ADOQUIN O BALDOSA
REDES PUBLICAS EN LA VIA		
15	AGUA POTABLE	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
16	ALCANTARILLADO	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
17	ENERGIA ELECTRICA	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE RED AEREA 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA
18	ALUMBRADO PUBLICO	1 NO EXISTE 2 INCANDESCENTE 3 DE SODIO O MERCURIO

19	SOBRE LA RASANTE	1 DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
20	BAJO LA RASANTE	00 METROS
SERVICIOS DEL LOTE		
21	AGUA POTABLE	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
22	DESAQUES	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
23	ELECTRICIDAD	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE		
24	AREA	SIN DECIMALES 20200
25	PERIMETRO	781
26	LONGITUD DEL FRENTE	111
27	NUMERO DE ESQUINAS	2
AVALUO DEL LOTE (sin centavos)		

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

28	sin edificación	1
29	con edificación	2
USO DEL AREA SIN EDIFICACION		1
sin uso		1
si mismo que la construcción		2
otro uso		3
otro uso		3
nombre		
codigo		
30		NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
31		NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
32		TOTAL DE BLOQUES

Observaciones	Observaciones
División 1/26	Finca usada por DES VEH EDAEON 20-02-94 Kieber



[illegible]