

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO ☐ SI	
CLAVE CATASTRAL		HOJA N° <u>KA</u>	
DATOS GENERALES		DIRECCION: barrio <u>6 de ENERO</u>	
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 8 ZONA HOMOGENEA 9 ZONA SEGUN VALOR		CODIGO <u>1</u> CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)	

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS		NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	
1 LOTE INTERIOR 2 POR PASAJE PEATONAL 3 POR PASAJE VEHICULAR 4 POR CALLE 5 POR AVENIDA 6 POR EL MALECON 7 POR LA PLAYA		19 SOBRE LA RASANTE ☒ BAJO LA RASANTE ☐ <u>00</u> METROS	
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL		SERVICIOS DEL LOTE	
1 TIERRA 2 LASTRE 3 PIEDRA DE RIO 4 ADOQUIN 5 ASFALTO O CEMENTO		20 AGUA POTABLE 1 ☒ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE	
13 MATERIAL DE LA CALZADA 14 ACERA 15 AGUA POTABLE 16 ALCANTARILLADO 17 ENERGIA ELECTRICA 18 ALUMBRADO PUBLICO		21 DESAGUES 1 ☒ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE	
1 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA 22 ELECTRICIDAD 1 ☒ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE		CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE 23 AREA SIN DECIMALES <u>63</u> 24 PERIMETRO <u>35</u> 25 LONGITUD DEL FRENTE <u>17</u> 26 NUMERO DE ESQUINAS <u>1</u>	
REDES PUBLICAS EN LA VIA		27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos) 28 TOTAL DE BLOQUES <u>01</u>	

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

USO DEL AREA SIN EDIFICACION		NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	
1 sin uso 2 si mismo que la construcción 3 otro uso		1 ☒ 2 ☒ 3 ☐	
NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION		TOTAL DE BLOQUES	
1 ☐ 2 ☒ 3 ☐		1 ☐ 2 ☒ 3 ☐	

Observaciones

Mano Landa
28-II-92
Construcción anterior demolida.

CROQUIS



