

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

104991000

HOJA N° 99-F9

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐
8 ZONA HOMOGENEA ☐
9 ZONA SEGUN VALOR ☐

DIRECCION: barrio 5/1104926
calle 24.3

NE 14-32

10 AVENIDA 3 # 1432
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☐
BAJO LA RASANTE ☒
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO


CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
23 AREA
sin decimales 0376
24 PERIMETRO 6103
25 LONGITUD DEL FRENTE 0011
26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación ☒
con edificación ☐
28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 02

- USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso ☐
si mismo que la construcción ☒
29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

- 30 TOTAL DE BLOQUES 02

observaciones

3-01/97 OF
P= 10-01/97
- EN USO. SE CONSTRUYE 1 solo
EXISTE CONST. EN RUINAS
JULIO 18/13 1-VERA

ESC 1:500

DATOS DEL PROPIETARIO

[illegible]

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☒	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	levantamiento 1-11-85	Pineda Burgos I NOMBRE DEL EMPADRONADOR	[Firma] FIRMA	12-11-85 FECHA	José Martí NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	[Firma] FIRMA	observaciones:
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	1-Agosto/85 FECHA	Fallas de la Cruz NOMBRE DEL SUPERVISOR	[Firma] FIRMA	29-08-85 FECHA	Gloria Crespo NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	[Firma] FIRMA	