

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

0104531300

HOJA N° 68

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐ 8
8 ZONA HOMOGENEA ☒ 5
9 ZONA SEGUN VALOR ☐ 5

DIRECCION: Barrio LA LIBERTAD

codigo 15

N° 603

10 C A L L E 1 5
COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTE ☒ 11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ X POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ☒ X ADOQUIN
5 ☒ X ASPALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☒ X NO TIENE
2 ☒ X ENCEMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☒ X NO EXISTE
2 ☒ X SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
1 ☒ X NO EXISTE
2 ☒ X SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELCTRICA
1 ☒ X NO EXISTE
2 ☒ X SI EXISTE RED AEREA
3 ☒ X SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☒ X NO EXISTE
2 ☒ X INCANDESCENTE
3 ☒ X DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

- 19 SOBRELARASANTE ☒ X
BAJOLA RASANTE ☐ 0 0 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☒ X NO EXISTE
2 ☒ X SI EXISTE

- 21 DESAGÜES
1 ☒ X NO EXISTE
2 ☒ X SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☒ X NO EXISTE
2 ☒ X SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
SIN DECIMALES 001115

- 24 PERIMETRO
0043


- 25 LONGITUD DEL FRENTE
00110

- 26 NUMERO DE ESQUINAS
0

AVANCO DEL LOTE (en centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación ☐ 1
con edificación ☒ 2

- USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso ☐ 1
si mismo que la construcción ☒ 2

- 28 numero de bloques terminados 01
29 numero de bloques en construcción 00
30 TOTAL DE BLOQUES 01

observaciones

Revisado 26-02-94
Kober Delgado
2 out. de 2000 de
planta 2 y 3
10- Junio - 2002
JMS

VIENE DE OTRA FICHA

DATOS DEL PROPIETARIO

[illegible]

☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
☐	EN ARRIENDO PARCIAL
☐	EN ARRIENDO TOTAL
☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

	X		
1	2	3	4

MODO DE PROPIEDAD

1	X	UN SOLO PROPIETARIO
2		HERENCIA INDIVISA
3		VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																					
Estructura		Paredes		Entrepiso inferior o contrapiso		Piso		Entrepiso superior, techo o cubierta					TUM-BADOS		Ventanas				Agua		Electricidad		Equipo Especial		Buena			Regular			Mala			Ruina																																																																	
cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón	cofr.	hormigón																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

observaciones:

levantamiento	FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
01-08-85		Tha. Quintana	Tha. Quintana	08-08/85	Francisco Contreras	Francisco Contreras
11-Agosto/85		Fallandrade Luis	Fallandrade Luis	20-08/85	Silvana Vena	Silvana Vena

AVL AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)

[illegible]