

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1104-553320

MOJA N° 52

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☒
8 ZONA HOMOGENEA ☒
9 ZONA SEGUN VALOR ☒

DIRECCION: barrio 5 de mayo
calle 6 de mayo

N° 402

10 CALLETON 6 DE ENERO A H 02
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTE ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 ☒ LOTE INTERIOR
2 ☒ POR PASAJE PEATONAL
3 ☒ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☒ POR EL MALECON
7 ☒ POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☒ TIERRA
2 ☒ LASTRE
3 ☒ PIEDRA DE RIO
4 ☒ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☒ DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☒ SI EXISTE RED SUBTERRANEA


23 AREA 00119
24 PERIMETRO 0044
25 LONGITUD DEL FRENTE 0009
26 NUMERO DE ESQUINAS 0

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

AVALUO DEL LOTE (en centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación ☐
28 con edificación ☒

29 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- sin uso ☐
29 el mismo que la construcción ☒
otro uso ☐

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 05

31 TOTAL DE BLOQUES 06

observaciones

En las lomas de la calle
A y
Remanente igual
Manda Xing junio 1973

	AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	1/1/85 FECHA	Robinson Velaz NOMBRE DEL EMPADRONADOR	1/1/85 FECHA	Jose Maldonado NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	22-1111-85 FECHA	22-1111-85 FECHA Jose Maldonado NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	observaciones: 41-1111-85 22-1111-85 22-1111-85
	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	1/1/85 FECHA	Fulton Gonzalez NOMBRE DEL SUPERVISOR	1/1/85 FECHA	1/1/85 FECHA Jose Maldonado NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	22-1111-85 FECHA	22-1111-85 FECHA Jose Maldonado NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	observaciones: 41-1111-85 22-1111-85 22-1111-85