

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO	☐ SI
CLAVE CATASTRAL 14045909	REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO HOJA N° 48		
DATOS GENERALES	DIRECCION: Barrio <u>Sancta Maria Rita</u> calle <u>44 y Ave 16</u> N° <u>4409</u>	ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ZONA HOMOGENEA ZONA SEGUN VALOR	
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO) C A L L E 1 4 A V E 1 6 # 1 4 0 9			

DATOS DEL LOTE

PRENTES		(11) NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO	
(12) ACCESO AL LOTE	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐	LOTE INTERIOR POR PASAJE PEATONAL POR PASAJE VEHICULAR POR CALLE POR AVENIDA POR EL MALECON POR LA PLAYA	(18) SOBRE LA RASANTE ☒ BAJO LA RASANTE ☐	0	0 METROS
MARCAR SOLO EL DE MAYOR DESNIVEL					
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL		SERVICIOS DEL LOTE			
(13) MATERIAL DE LA CALZADA	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒	TIERRA LASTRE PIEDRA DE RIO ADOQUIN ASFALTO O CEMENTO	(20) AGUA POTABLE	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE
(14) ACERA	1 ☒ 2 ☐ 3 ☐	NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA	(21) DESAGUES	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE
REDES PUBLICAS EN LA VIA		(22) ELECTRICIDAD	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE	
(15) AGUA POTABLE	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE	CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE		
(16) ALCANTARILLADO	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE	SIN DECIMALES 000250		
(17) ENERGIA ELECTRICA	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐	NO EXISTE SI EXISTE RED AEREA SI EXISTE RED SUBTERRANEA	(23) AREA	000300	
(18) ALUMBRADO PUBLICO	1 ☐ 2 ☐ 3 ☒	NO EXISTE INCANDESCENTE DE SODIO O MERCURIO	(24) PERIMETRO	00300	
		(25) LONGTUD DEL FRENTE	0045		
		(26) NUMERO DE ESQUINAS	2		
		AVALUO DEL LOTE (sin centavos)	1111111111		

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

sin edificación con edificación	1 2	☐ ☒
USO DEL AREA SIN EDIFICACION		
sin uso	1	☐
el mismo que la construcción	2	☒
otro uso	3	☐
otro uso		
nombre	código	


NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	07
NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	00
TOTAL DE BLOQUES	07

Observations

27-12/98 OK

P: 0-0/97 ✓

Spencer
de la Sección Electiva
07/12/2006



DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	Ocupa solo el propietario
2	☐	En arriendo parcial
3	☐	En arriendo total
4	☐	Otro (especifique)

[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]

levantamiento	05/08/85	Robinson N. G.	8.10.	EDIMA
---------------	----------	----------------	-------	-------

19-0111-85	José Maute	Maute
FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA

observaciones: CC-DULA y HTULU
NO SE PUDO OBTENER C-A PRO

[illegible]

31 de julio de 1955
F. Esteban Escobar
NOMBRE DEL SUPERVISOR
Firma

3-09-85	FECHA
Morón-Cor.	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA
Morón	FIRMA

2018 CAROLINA