

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 81046012000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 416-47

DATOS GENERALES
7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio Atacama Central - 6060403
Calle 14-AV-18

N° 12-08

10 05011814AV1818#12-08
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

19 ☐ SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE ☒ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
21 DESAGÜES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES 0114064 205

16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

24 PERIMETRO 0048 61

17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE 0024 31

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

26 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
1

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación ☐
con edificación ☒ 2


30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 07

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso ☐
si mismo que la construcción ☒ 2

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

otro uso ☐
otro uso ☐ 3

32 TOTAL DE BLOQUES 07



Observaciones:
selección AREA
R. 14-01/97
Luis y Tania
Sello. Atacama Central, Manta
At. Dpto. de Cal. de Manta
#3023572 LHA

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS	NOM. ARE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaria	TITULO DE PROPIEDAD	fecha			
	RODRIGUEZ MARCELLO CONSORCIO HERLINDA GINEZ LAZ LUZ MARINA		1303703662		I CUARTA	V-29/10			
	CONSORCIO HERLINDA RO DRIGUEZ MARCELLO		13-0238019-2						
codigo	7								

1			X		
2					
3					
4					

TENENCIA DE LA PROPIEDAD
OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
EN ARRIENDO PARCIAL
EN ARRIENDO TOTAL
OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]

Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION													
						ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPIISO INFERIOR O CONTRAPIISO			PISO			ENTREPIISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA					TUM-BADOS		VENTANAS							AGUA			ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL						

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)							
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION							

levantamiento
30 de Julio de 1975

FECHA

NOMBRE DEL EMPAQUONADOR
Julio C. Chomello

FIRMA

FECHA
30 Julio de 1975

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Felicitad del Real

FIRMA

FECHA
Agosto 17/76

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO
Francisco Condebar

FIRMA
[Firma]

FECHA
2-09-80

NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA
Mariano Carr

FIRMA
[Firma]

observaciones: No devuelto la plancha
ni el otro