

4-2024-14
17078-14

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	☐ NO ☐ SI	REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
CLAVE CATASTRAL	1 2 3 4 5 6 1050129	HOJA Nº
DATOS GENERALES	7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO 8 ☐ ZONA HOMOGENEA 9 ☐ ZONA SEGUN VALOR	DIRECCIÓN: barrio <u>Lot. Puente</u> calle _____ Mz _____ lote _____
10 ☐ CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)		

DATOS DEL LOTE

11 ☐ FRENTES	NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO	CERRAMIENTO
9 ☐ ACCESO AL LOTE	1 LOTE INTERIOR 2 POR PASAJE PEATONAL 3 POR PASAJE VEHICULAR 4 POR CALLE 5 POR ANENIDA 6 POR EL MALECON 7 POR LA PLAYA	19 ☐ SOBRE LA RASANTE BAJO LA RASANTE	HORMIGON ARMADO MADEIRA CAÑA OTRO
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL			
13 ☐ MATERIAL DE LA CALZADA	1 TIERRA 2 LASTRE 3 PIEDRA DE RIO 4 ADOQUIN 5 ASFALTO O CEMENTO	SERVICIOS DEL LOTE	
14 ☐ ACERA	1 NO TIENE 2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 DE ADOQUIN O BALDOSA	20 ☐ AGUA POTABLE	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
REDES PUBLICAS EN LA VIA			
15 ☐ AGUA POTABLE	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	21 ☐ DESAGUES	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
16 ☐ ALCANTARILLADO	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	22 ☐ ELECTRICIDAD	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
17 ☐ ENERGIA ELECTRICA	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE RED AEREA 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA	CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE	
18 ☐ ALUMBRADO PUBLICO	1 NO EXISTE 2 INCANDESCENTE 3 DE SODIO O MERCURIO	23 ☐ AREA	SIN DECIMALES 3516
		24 ☐ PERIMETRO	73
		25 ☐ LONGITUD DEL FRENTE	240
		26 ☐ NUMERO DE ESQUINAS	
		AVALLUO DEL LOTE (sin centavos)	

CROQUIS

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 ☐ SIN EDIFICACION	1 ☐	30 ☐ NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	
28 ☐ CON EDIFICACION	2 ☐	31 ☐ NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	
USO DEL AREA SIN EDIFICACION			
SIN USO		1 ☐	
CONSTRUCCION		2 ☐	
OTRO USO		3 ☐	
29 ☐ OTRO USO		32 ☐ TOTAL DE BLOQUES	
NOMBRE		CODIGO	

OBSERVACIONES:
FICHA PROYECCION
AL S. SANTO DOMINGO
del Srta. Guila G. Osorio

