

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 10502137000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES

- (7) ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
(8) ☒ ZONA HOMOGENEA
(9) ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio STA MARIANITA

cdlle 16 y AVENIDA 20, ESQUINA

N: 4502

(10) QUE EN LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS (1) ☐ (2) ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- (12) ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

(19) ☒ SOBRESALIENTE
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- (13) MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

(21) DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- (14) ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

(22) ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- (15) AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE
(16) ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- (17) ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

(23) AREA 1861
(24) PERIMETRO 65
(25) LONGITUD DEL FRENTE 34
(26) NUMERO DE ESQUINAS 1

- (18) ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27) sin edificación ☐ con edificación ☒

(28) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso ☐ el mismo que la construcción ☒


(29) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

otro uso ☐

(30) TOTAL DE BLOQUES 01

observaciones

Corrección de Area
Area lote = 1861
Perimetro = 65
Longitud = 34
Fecha 25/10/14
Juan Guadalupe



DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO													
PERSONERIA	APELLIDOS		NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD		notaria		fecha			
	ZAMBRANO DE		MARIA										
	Jorge Dominguez Lopez		Olivia			3							
	1602 08001		1111										
	E A H B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z		E A H B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z										
CODIGO	1												


1	☐	TENENCIA DE LA PROPIEDAD
2	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
3	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
4	☐	EN ARRIENDO TOTAL
		OTRO (ESPECIFIQUE)

MODOS DE PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																												
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA			TUM-BACOS		VENTANAS			AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL		ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																				
caña	madera	ladrillo-piedra	hormigon-mast	no tiene	caña	madera o lata	enquinchado (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tabique modlar	tierra	madera o acanalado	vinil o granito	baldaas	parquet o moxolac	alfombra	marmol marmones	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	gasterito	hormigon	teja	no tiene	si tiene	no tiene	caña	no tiene	roble o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chizas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuasas	empotradas	no tiene	tiene de 2º orden	tiene de 1º orden	buena	regular	mal	ruina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION		

levantamiento 9-III-85	NOMBRE DEL EMPADRONADOR David Reyes Pantoja	FIRMA 	FECHA 17-III-85	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO José Matute Bague	FIRMA 
16/Julio/85	NOMBRE DEL SUPERVISOR Fullin B. Castellanos	FIRMA 	FECHA 22-III-85	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA Salvador J. Jaramila	FIRMA 

observaciones: LA PUERTA VIVE EN MALA. MARTHA.	EL 2do PISO DEHA BITADO. NO OBTUVE CEBADA UTILIZADO
---	---

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☐ NO	☐ SI
CLAVE CATASTRAL		1 2 3 4 5 6	
1 0 5 0 2 1 7 0 0 0		1 0 5 0 2 1 7 0 0 0	
DATOS GENERALES		7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO 8 ☐ ZONA HOMOGENEA 9 ☐ ZONA SEGUN VALOR	
DIRECCION:		HOJA N°	
barrio 576 9801111-77		calle B.O. 20	
Manz.		lote	
10		10	

DATOS DEL LOTE

[illegible]

CROQUIS

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27) SIN EDIFICACION CON EDIFICACION 1 ☐ 2 ☒	(30) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01
USO DEL AREA SIN EDIFICACION SIN USO 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐	(31) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION —
(28) CONSTRUCCION OTRO USO	
OTRO USO	
(29) HOMBRE CODIGO — — — — —	(32) TOTAL DE BLOQUES 01

OBSERVACIONES

1500 Pa Audubon 5/27/04

MODO DE PROPIEDAD

1

2

3

UN SOLO PROPIETARIO
HERENCIA INDIVISA
VARIOS PROPIETARIOS

PERSONERIA

1

2

3

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
EN ARRIENDO PARCIAL
EN ARRIENDO TOTAL
OTROS (ESPECIFIQUE)

APellidos

Nombre

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.

NOTARIA

TITULO DE PROPIEDAD

Fecha

CODIGO

DATOS DEL PROPIETARIO

Apellido

Nombre

Cedula de Identidad o R.U.C.

Notaria

Titulo de Propiedad

Fecha

Codigo

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)		INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE RECONSTRUCCION O RECONSTRUCCION															
Nº DEL BLOQUE	Nº DEL PISO	ESTRUCTURA		PAREDES		PISO		ENTREPISO SUPERIOR		TUMBAOS	VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL												
		caña	madera	ladrillo o piedra	hormigon armado	tierra	cemento	madera	ruberoide		caña	ladrillo o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chazas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	placina	cuarto de maquinas	Buena	regular	mal	ruina	
39	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	53
11	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	66
54	55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	83
69	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	98
84	85	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	113
99	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	128
114	115	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	143
129	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	156
144	145	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	173
159	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	188
174	175	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	203
189	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	218
204	205	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	233
219	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	248
234	235	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	263
249	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	278
264	265	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

OBSERVACIONES:



**FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL**

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☐ NO		☐ SI	
CLAVE CATASTRAL		1	2	3	4
DATOS GENERALES		5	6	7	8
(7) ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO		(8) ☐ ZONA HOMOGENEA			
(9) ☐ ZONA SEGUN VALOR		(10) ☐			
DIRECCION:		HOJA N°			
barrio <u>STB</u>		calle <u>Calle 16</u>			
Mz		lote			

DATOS DEL LOTE

[illegible]

CROQUIS

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27	SIN EDIFICACION	1	☒
28	CON EDIFICACION	2	☐
USO DEL AREA SIN EDIFICACION			
29	SIN USO	1	☒
30	CONSTRUCCION	2	☐
31	OTRO USO	3	☐
OTRO USO			
32	TOTAL DE BLOQUES		
33	NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS		
34	NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION		
35	OTRO		

OBSERVACIONES

Sda pro bobu - 100

MODO DE PROPIEDAD

1

UN SOLO PROPIETARIO

2

HERENCIA INDIVISA

3

VARIOS PROPIETARIOS

PERSONERIA

1

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO

2

EN ARRIENDO PARCIAL

3

EN ARRIENDO TOTAL

4

OTROS (ESPECIFIQUE)

APELLIDOS

10802

Alcivar

10161

NOMBRES

CECULA DE IDENTIDAD O R.U.C.

NOTARIA

TITULO DE PROPIEDAD

FECHA

CODIGO

		DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)																																																		
		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)																																																		
N° DEL BLOQUE	N° DEL PISO	ESTRUCTURA					PAREDES					ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO				PISO							ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA						TUMBADOS		INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE RECONSTRUCCION O RECONSTRUCCION							
		caña	madera	ladrillo o piedra	hormigon armado	metal	caña	madera o lata	fibra	ladrillo o comun	ladrillo industrial o bloques	tabiques modulares (vidrio, madera, etc)	tierra	madera	ladrillo	piedra	hormigon	cemento	madera	vidrio o granito fundido	baldaosa	ceramica	parquet o mayolica	porcelanato	marble o marmolero	caña	cada (paja)	madera	zinc	ruberoid	asbesto cemento	hormigon armado	teja	no tiene	si tiene	no tiene	caña	tablero o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	chapas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color		no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	placina	cuarto de maquinas	buena
39	40	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	53	1.
54	55	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	68	1.
69	70	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	83	1.
84	85	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	98	1.
99	100	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	113	1.
114	115	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	128	1.
129	130	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	143	1.
144	145	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	158	1.
159	160	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	173	1.
174	175	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	188	1.
189	190	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	203	1.
204	205	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	218	1.
219	220	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	233	1.
234	235	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	248	1.
249	250	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	263	1.
264	265	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	278	1.

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

FECHA

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA

FIRMA

FECHA

OBSERVACIONES:



**FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL**

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL						☐ NO	☐ SI
CLAVE CATASTRAL							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		1	0	5	0	2	4/2
DATOS GENERALES							
(7)	☐	ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO					
(8)	☐	ZONA HOMOGENEA					
(9)	☐	ZONA SEGUN VALOR					
(10)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)							

DATOS DEL LOTE

[illegible]

CROQUIS

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27) SIN EDIFICACION CON EDIFICACION 1 ☒ 2 ☐	(30) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
USO DEL AREA SIN EDIFICACION SIN USO 1 ☒ 2 ☐ OTRO USO 3 ☐	(31) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
(28) CONSTRUCCION OTRO USO	(32) TOTAL DE BLOQUES
(29) OTRO USO NOMBRE CODIGO	

OBSERVACIONES

300 Poles ΔΔΔΔΔ

[illegible]