



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
CATASTRO URBANO

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Q consuplan
COMPAÑIA DE PLANEACION S. LTDA.

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1 105 03 01 00 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° H-4

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ZONA HOMOGENEA

9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio STA. MARCANITA

colle 16 y AVENIDA 20

N° 94

10 CALLE 16 5/N Y AV 20 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

13 MARCAR SOLO EL DE MANO JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

15 MATERIAL DE LA CALZADA

14 ACERA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

16 ALCANTARILLADO

17 ENERGIA ELECTRICA

18 ALUMBRADO PUBLICO

19 SOBRE LA RASANTE ☒ 01 METROS DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

BAJO LA RASANTE ☐

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

21 DESAGÜES

22 ELECTRICIDAD

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA


24 PERIMETRO

25 LONGITUD DEL FRENTE

26 NUMERO DE ESQUINAS

AVANUE DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

28 si mismo que la construcción

29 otro uso

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

32 TOTAL DE BLOQUES

observaciones

El tercer piso está en construcción.
Cello Luis S. 13-02-01
sem insp.

NO
51

VIENE DE OTRA FICHA

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☒	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notario	TITULO DE PROPIEDAD	fecha
	MORA CHAVEZ GLADYS SANTANA BETO		13-0177666-0 130016211-0	TERCERA TERCERA	X-06/98 6/12/01	
CODIGO	[1]					

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																											
MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE MATERIAL																																																																																																			
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTRERPIO INFERIOR O CONTRAPIEDO			PISO			ENTRERPIO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUM-BADOS		VENTANAS								AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL																																																																			
caña	madera	ladrillo o piedra	hormigon-mezcl	no tiene	caña	madera lata	anquichado (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tabique modular (vidrio, madera)	tierra	madera o encajonado	vinilo o granito fundido	baldaosa	porquet o mozaico	alfombra	normal marmolene	caña	codo (paja)	madera	zinc	ruberoid	gasbeto cemento	hormigon	teja	no tiene	si tiene	no tiene	caña	ladrillo o lata	madera vidrio	bioglas ornamental	madera tipo	aluminio	madera fino	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 2 ^{do} orden	tiene de 1 ^{er} orden	buena	regular	mal	ruina																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]