

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL **1050401**

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

4351-10 HOJA N: **114**

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio **STA MARIBITA**
calle **15**
AVENIDA 20 y 24
N: **5100**

10 **AVIN 10A20 #5/W**
COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 **2** NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 ☒ SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE ☐
00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

15 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
21 DESAGÜES
22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

23 AREA
24 PERIMETRO
25 LONGITUD DEL FRENTE
26 NUMERO DE ESQUINAS
1
1

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

27 sin edificación con edificación
28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 sin uso
2 el mismo que la construcción
3 otro uso

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

29 TOTAL DE BLOQUES
01

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

29 TOTAL DE BLOQUES
01

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación	1 ☐ 2 ☒	28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐	29 TOTAL DE BLOQUES	01
------------------------------------	--	---------------------------------	---	---------------------	----

observaciones

No den lugar

del dueño


Logran la construcción a través de un contrato

De acuerdo con el contrato

CH. 28-VI-95

1 DUBACION 28/5/97

Rev. 02-01-95



DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	Notaria	TITULO DE PROPIEDAD	Fecha
	GALER MOREIRA WASHINGTON	GILERA RODRIGUEZ HELEN, GILLEN Y VERONICA	13-0021889-6	900000	900000	01/03/07
	GILLEN MOREIRA WASHINGTON		1300218896	900000	900000	01/03/07

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE ORO)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION																																																																																																																																							
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTRERISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTRERISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUM-BADOS			VENTANAS			AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL			ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION																																																																																																																												
coño	madera	ladrillo/piedra	hormigon-mixt	no tiene	coño	madera o lata	enquinchado (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tabique modular (vidrio, madera)	tierra	madera	ladrillo	pladra	hormigon	tierra	encementado	vinil o granito	baileado	parquet o moqueta	alfombra	normal, normalone	coño	code (papa)	madera	zinc	ruberoide	casabito	hormigon	teja	no tiene	si tiene	no tiene	si tiene	no tiene	si tiene	coño	tablero o lata	madera o lata	madera vidrio	bloque ornamental	madera tipo	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 25 orden	tiene de 15 orden	Buena	regular	mal	ruina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																											

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	levantamiento 4 JUL / 85	NOMBRE DEL EMPADRONADOR Leonora Escobar	FIRMA 	FECHA 29-07-85	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO NIKOL KOVA	FIRMA 	observaciones: No se logra obtener información del estado de propiedad y tenencia, motivo por el cual se otorga el título de propiedad a pesar de haberse iniciado el proceso.
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 	22 Julio 85	Felix Garcia	FIRMA 	7 JUL 85	Susana Vera	FIRMA Susana	