

1 ☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO

2 ☐ EN ARRIENDO PARCIAL

3 ☐ EN ARRIENDO TOTAL

4 ☐ OTROS (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	MATERIA	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA			
	VELAZZ RAMBANO	Pedro Cristino							
	VELAZ RAMBANO	Lilia Maria	130419556-1	Vta Rural					
CODIGO ☐	VE	LE	Z	R	A	M	B	A	N
	O	P	E	D	R	O	C	.	

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD
(sin centavos)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AVALUO DE LA PROPIEDAD
(sin centavos)
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FIRMA

OBSERVACIONES _____

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 5 0 5 2 4 0 0 0

HOJA N° 63-66

DATOS
GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio Santa Mariana

calle AVENIDA 22

N° 5/n

10 A Y E N I D A 2 2 5 N
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTERO

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE 2 0 0 METROS
BAJO LA RASANTE
DESNIVEL CON RELACION
ALA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE
LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O
PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELCTRICA 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO
PUBLICO 1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA SIN DECIMALES 0 0 1 9 1


24 PERIMETRO 0 0 6 2

25 LONGITUD DEL FRENTE 0 0 0 9

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVAUO DEL LOTE
(sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1
con edificación 2 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION 1
sin uso 1
si mismo que la construcción 2
otro uso 3

28 TOTAL DE BLOQUES 0 2

29 NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS 0 2

30 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION 0 0

31 TOTAL DE BLOQUES 0 2

Observaciones

El lote es una Termino
19-12-96 OK

32 Tipo de ocupación 2 2 0 0
nombre código

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

1	☒	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE) _____

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

9 8 7 6 5 4 3 2 1	AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 	levantamiento <u>10-01-85</u> FECHA NOMBRE DEL EMPADRONADOR <u>Euro Lombardo Alvarez</u> FIRMA 	FECHA <u>12-VIII-95</u> NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO <u>JOSSE MATUTE</u> FIRMA 
		FECHA <u>P-2-95</u> NOMBRE DEL SUPERVISOR <u>IDO ZAMORAÑA</u> FIRMA 	FECHA <u>03-VI-95</u> NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA <u>Susana Vela</u> FIRMA 