

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

11050642000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 62-117

DATOS GENERALES

- (7) ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
(8) ☐ ZONA HOMOGENEA
(9) ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio LOS ALFENDROS
calle 16 N° 81

N° 32

(10) CALLE 15
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE (11) ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- (12) ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- (13) MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- (14) ACERA
1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUINO BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- (15) AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
(16) ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
(17) ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- (18) ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

(19) SOBRE LA RASANTE ☒ DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

- (20) AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
(21) DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- (22) ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- (23) AREA SIN DECIMALES 00137
(24) PERIMETRO 0047
(25) LONGITUD DEL FRENTE 00112
(26) NUMERO DE ESQUINAS 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos.)

00000000


FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- (27) sin edificación ☐ con edificación ☒ (28) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- (29) sin uso ☐ (30) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00
(31) si mismo que la construcción ☒
(32) otro uso ☐ (33) TOTAL DE BLOQUES 01

otro uso nombre Alfredo código 01



Observaciones
REALIZADA LA INSPECCION
SE CONSTATO QUE EL
AREA DE CONSTRUCCION

Alfredo
25-01-97

3-11-98
(por)

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☒	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaria	TITULO DE PROPIEDAD	fecha			
	RIVAS LOPEZ	LIDIA MONSERRATE	13013522V		3	26/11/2			
CODIGO	1	RIVAS LOPEZ LIDIA MONSERRATE	13013522V	7E	2E	2E			

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES

N° DEL BLOQUE	N° DEL PISO	AREA DEL PISO
1	10	(4)
1	10	94
2	10	(5)
2	10	97
3	10	(7)
3	10	66
4	10	(8)
4	10	26
5	10	(10)
5	10	
6	11	(11)
6	11	
7	13	(13)
7	13	
8	14	(14)
8	14	
9	16	(16)
9	16	
10	17	(17)
10	17	
11	19	(19)
11	19	
12	20	(20)
12	20	
13	22	(22)
13	22	
14	23	(23)
14	23	
15	25	(25)
15	25	
16	26	(26)
16	26	

LIBRO DE OBRAS

[illegible]

INDICADORES GENERALES

INDICADORES GENERALES										AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL			CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION						
VENTANAS										no tiene			sobrepuestas			empotradas			no tiene			tiene de 22 orden			tiene de 1er orden			
caña	techo de lata	modern y vidrio	biogase ornamental	modera tipo chazos o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 22 orden	tiene de 1er orden	buena	regular	mala	ruina								
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1937							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1934							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1935							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1938							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1939							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1940							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1941							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1942							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1943							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1944							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1945							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1946							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1947							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1948							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1949							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1950							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1951							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1952							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1953							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1954							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1955							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1956							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1957							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1958							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1959							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1960							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1961							
1	2	4	5	6	7	8	9	-	N	C	-	N	C	X	-	C	X	2	3	4	1962							
1	2	4	5	6	7																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
11-VII-87	MARTIN LEO B	[Signature]
2-VIII-87	MARTIN LEO B	[Signature]

observaciones: NO SE PUEDO OBSERVAR
MUCHOS PRODUCTOS