

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD URBANA

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

REGIMEN DE PROPIEDAD	☒ NO	☐ SI
CLAVE CATASTRAL	11050913	
DATOS GENERALES	7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐ 1 8 ZONA HOMOGENEA ☒ 1 9 ZONA SEGUN VALOR ☐ 1	
DIRECCION:	Barrio <u>Sta. MARA</u>	
CALLE	<u>avenida 23</u>	
Nº	<u>17-08</u>	
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)	A V E N I D A 2 3 C A L L E 1 7	

DATOS DEL LOTE

FRONTES	☒ 1	NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE
ACCESO AL LOTE	☒ 4	LOTE INTERIOR POR PASAJE PEATONAL POR PASAJE VEHICULAR POR CALLE POR AVENIDA POR EL MALECON POR LA PLAYA
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL	☒ 1	TIERRA LASTRE PIEDRA DE RIO ADOQUIN ASFALTO O CEMENTO
MATERIAL DE LA CALZADA	☒ 4	NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUINO BALDOSA
ACERA	☒ 1	NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUINO BALDOSA
REDES PUBLICAS EN LA VIA	☒ 1	NO EXISTE
AGUA POTABLE	☒ 2	NO EXISTE
ALCANTARILLADO	☒ 2	NO EXISTE
ENERGIA ELECTRICA	☒ 1	NO EXISTE
ALUMBRADO PUBLICO	☒ 2	NO EXISTE

CROQUIS		
FORMA DE OCUPACION DEL LOTE	sin edificación ☐ 1 con edificación ☒ 2 USO DEL AREA SIN EDIFICACION sin uso ☐ 1 si tiene que la construcción ☒ 2 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS ☐ 01 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION ☐ 00 TOTAL DE BLOQUES ☐ 01	
OBSERVACIONES	De esta clave se deduce 11050913 Amparo 14-XI-05 El tercer piso esta en construcción, faltan ventanas pta. 1to y cubierta. Urb. - Manuel 15/1/08 Se rectifica Area Total y Bloques	

