

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
L 0 5 1 0 0 9 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Santa Horizonta.
Calle: AVENIDA 22

Ms. Lote 5/10

10 A U C

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ☐ ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☒ ENGHEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 ☐ AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ☐ ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 17 ☐ ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE MED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ☐ ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

19 ☐ SOBRE LA RASANTE
2 ☐ METROS

BAJO LA RASANTE ☐ CERRAMIENTO
MADERA
CAÑA
OTRO

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 ☐ AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 ☐ DESAGUES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 22 ☐ ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 ☐ AREA
Sin decimales
0 0 2 0 5

- 24 ☐ PERIMETRO
0 0 6 1

- 25 ☐ LONGITUD DEL FRENTE
0 0 1 0

- 26 ☐ NUMERO DE ESQUINAS
0

AVALLU DEL LOTE (en centavos)

CROQUIS

AVENIDA 22

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 ☐ SIN EDIFICACION
28 ☒ CON EDIFICACION

30 ☐ NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
0 1

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 29 ☐ SIN USO
30 ☐ CONSTRUCCION
31 ☐ OTRO USO

31 ☐ NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
0 1

- 32 ☐ OTRO USO
33 ☐ OTRO USO

32 ☐ TOTAL DE BLOQUES
0 1

OBSERVACIONES:

