

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
10 11 12 13 14 15

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
HOJA N°

DIRECCION: barrio
Av # 203 y Caden # 95-96

10 AV # 203 y CADEN # 95 y 96
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☒ POR EL MALECON
7 ☐ MANCAN SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA POR LA PLAZA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

12 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

18 SOBRE LA BASANTE
BAJO LA BASANTE

+ ☒ 0 0 METROS

DESBEL, CON RELACION A LA BASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

0 0 2 1 4

213,64

24 PERIMETRO

0 2 0 6 0

25 LONGITUD DEL FRENTE

0 2 0 1 1


26 NUMERO DE ESQUINAS

1

AVLUD DEL LOTE (sin centavos)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

1 ☐

CON EDIFICACION

2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1 ☐

SIN USO

2 ☐

OTRO USO

3 ☐

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

0 1

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

0 2

32 TOTAL DE BLOQUES

0 1

OBSERVACIONES:

24/05/16 CITA DE DESBES

656-

Vivero

1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

						OBSERVACIONES											
AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)												FEVANTAMIENTO					
												FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)												NOMBRE DEL SUPERVISOR					
												FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FIRMA

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL


IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO ☐ SI	
CLAVE CATASTRAL		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
DATOS GENERALES		7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 8 ZONA HOMOGENEA 9 ZONA SEGUN VALOR	
DIRECCION: DORTO		HOJA N° 47	
CALLE AL 23 ENTRE LAS CALLES 15 Y 16		N°	
10 A U F N I D A 2 3 # 5 / N E A L L E # 1 5 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)			

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS		11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	
12 ACCESO AL LOTE		1 LOTE INTERIOR 2 POR PASAJE PEATONAL 3 POR PASAJE VEHICULAR 4 POR CALLE 5 POR AVENIDA 6 POR EL MALECON 7 POR LA PLAYA	
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL		1 TIERRA 2 LASTRE 3 PIEDRA DE RIO 4 ADOQUIN 5 ASFALTO O CEMENTO	
13 MATERIAL DE LA CALZADA		1 NO TIENE 2 ENGEMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 DE ADOQUIN O BALDOSA	
14 ACERA		1 NO TIENE 2 ENGEMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 DE ADOQUIN O BALDOSA	
REDES PUBLICAS EN LA VIA		15 AGUA POTABLE 2 NO EXISTE 3 SI EXISTE	
16 ALCANTARILLADO		1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	
17 ENERGIA ELECTRICA		1 NO EXISTE 2 SI EXISTE RED AEREA 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA	
18 ALUMBRADO PUBLICO		1 NO EXISTE 2 INCANDESCENTE 3 DE SODIO O MERCURIO	

19 SOBRES LA RASANTE		1 DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 2 BAJO LA RASANTE	
SERVICIOS DEL LOTE		20 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	
21 DESAGÜES		1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	
22 ELECTRICIDAD		1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE		23 AREA 24 PERIMETRO 25 LONGITUD DEL FRENTE 26 NUMERO DE ESQUINAS	
AVALUO DEL LOTE (en centavos)		27 sin edificación 28 con edificación 29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION 30 sin uso 31 el mismo que la construcción 32 TOTAL DE BLOQUES	



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación		1	
28 con edificación		2	
USO DEL AREA SIN EDIFICACION		29 sin uso 30 el mismo que la construcción	
31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION		00	
32 TOTAL DE BLOQUES		01	

Observaciones

18-12/96 OK

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS		NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	notario	TITULO DE PROPIEDAD		
	CEDENO CEBALLOS		GUIDO JULIS						
	CEDENO LOPEZ		LUIS ANTONIO		20%				
	CEDENO LOPEZ		JESSICA MIRTHA		0.40%				
	CEDENO CILLOPERO		GUANIA MONSERRATE		20%				
	CEDENO LOPEZ		GUIDO MANUEL		20%				

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☒	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

CEDEMS DATA CENTER

...SOLO BLOQUES TERMINADOS!

observaciones:

Observaciones: NO SE HAY SOBRE
EL INDE NO. NO SE PUEDE OBTENER
LA CEDULA. MANTENIA, FISCALIA,
F.

levantamiento 17-III-88	Quirós Barro F.	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA
16 Julio 1985	Fallick 8	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA
18-04-85	Hilton JORD D	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
8-09-87	SUSANA VFA	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)									
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION									