



IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1051214

FOLIA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA
9 ☐ ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCIÓN:

Barrio "LOS NEGOSITO"
calle #15 y Ave. #22

N°

10 CALLE BALCÓN #15 y Ave. #22
CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE

11 ☒ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

9 ACCESO AL LOTE

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

14 ACERA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AÉREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

17 ENERGÍA ELÉCTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

18 ALUMBRADO

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE

00 METROS

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VÍA

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 DESAGUES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 ÁREA
SIN DECIMALES
00155


- 24 PERÍMETRO
0050

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
0025

- 26 NÚMERO DE ESQUINAS
1

AVALÚO DEL LOTE

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

sin edificación

1 ☐

con edificación

2 ☒

30 NÚMERO DE BLOQUES

01

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

sin uso

1 ☐

el mismo que en la construcción

2 ☒

31 NÚMERO DE BLOQUES

00

otro uso

3 ☐

otro uso

otro uso

4 ☐

32 TOTAL DE BLOQUES

01

observaciones:
REVISEDADO/24-7-00

Bandana

