

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1013524

HOLA Nº

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION:

barrio B de Centro

calle 5ta Noreste 123

Nº 8/12

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

- 11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☒ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

MANCAN SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☒ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOPQUIN
5 ☐ ASFALTO O CEMENTO

10 ACERA

- 1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOPQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

- 1 ☒ + 00 METROS
2 ☐ 00 METROS

BAJO LA RASANTE

DESINVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
01040

24 PERIMETRO

0054

25 LONGITUD DEL FRENTE

0007


26 NUMERO DE ESQUINAS

0

AVALLUO DEL LOTE (en cantavos)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

1 ☐

CON EDIFICACION

2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1 ☐

OTRO USO

2 ☐

OTRO USO

3 ☒

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

11

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

1

32 TOTAL DE BLOQUES

12

OBSERVACIONES

E.C. el Terreno

28-04-94

M^e Eugenia

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
levantamiento 16-03-47		FECHA 28-04/67
NOMBRE DEL EMPADRONADOR SANCHEZ		FIRMA [Firma]
NOMBRE DEL SUPERVISOR [Firma]		FECHA [Firma]
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO Maria Luisa		FIRMA [Firma]
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA [Firma]		FECHA [Firma]
OBSERVACIONES CAS INMATES LA GIGIOTULA		[Firma]