

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 105 440 2 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: H4-H6

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

DIRECCION: barrio

codigo AVENIDA 23

8 ZONA HOMOGENEA

9 ZONA SEGUN VALOR

N: 5/4

10 AVENIDA 23 5/N

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
0 0 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

23 AREA
BIN DECIMALES
0 0 1 0 2

16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

24 PERIMETRO
0 0 3 0

17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA


25 LONGITUD DEL FRENTE
0 0 0 3

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
4 0 8 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación

1 ☐
2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso

si mismo que la construcción

otro uso

otro uso

otro uso

otro uso

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
0 1

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
0 0

29 TOTAL DE BLOQUES
0 1

observaciones

41427.4540
816.8900
2019/06 41427.4540

DATOS DEL PROPIETARIO

TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1	☐ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐ EN ARRIENDO TOTAL
4	☒ OTRO (ESPECIFIQUE) <i>Vivienda prestada</i>

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 1019151	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) 1427151
levantamiento 12-07-85 FECHA Eusebio Ambrosio Alvarez NOMBRE DEL EMPADRONADOR FIRMADO	12-07-85 FECHA Eusebio Ambrosio Alvarez NOMBRE DEL EMPADRONADOR FIRMADO
23-07-85 FECHA Alicia Escobedo NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO FIRMADO	23-07-85 FECHA Alicia Escobedo NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA FIRMADO
observaciones: El propietario se encuentra en el exterior y no se pudo observar el cedula ni tatuaje	