

[illegible]

AVANZO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)									
AVANZO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)									
VALOR DEL LOTE MÁS VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN									

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 5 4 4 1 5 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
- 8 ZONA HOMOGENEA
- 9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio SIN NOMBRE

calle Avenida 23

N°

10 AVENIDA 16

CODIFICAN LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1

9 ACCESO AL LOTE

MANEJA SOLO EL DE MAYOR AREA

- 1 LOTE INTERIOR
- 2 POR PASADIZO PEATONAL
- 3 POR PASADIZO VEHICULAR
- 4 POR CALLE
- 5 POR AVENIDA
- 6 POR EL MALECON
- 7 POR LA PLAZA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 TIERRA
- 2 LASTRE
- 3 PIEDRA DE RIO
- 4 ADOQUIN
- 5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 NO TIENE
- 2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
- 3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE RED AEREA
- 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 NO EXISTE
- 2 INCANDESCENTE
- 3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

00 METROS

DERIVAR CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

00369

24 PERIMETRO

0084

25 LONGITUD DEL FRENTE

0012


26 NUMERO DE ESQUINAS

0

VALUO DEL LOTE (sin centavos)

00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION

1

28 CON EDIFICACION

2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1

SIN USO

2

OTRO USO

3

29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

01

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

31 TOTAL DE BLOQUES

02

OBSERVACIONES

[illegible]

100

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 11051415000

HOJA N° 14-16

LOCALIDAD: MANTA LOTE: 11051415000

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 1
8 ZONA HOMOGENEA 4
9 ZONA SEGUN VALOR 4

DIRECCION: barrio San Naborre
calle AVENIDA 23
N° 34

10 AVENIDA 16/N
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE 1

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUINO BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
1 DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
2 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
1 SIN DECIMALES
2 00369


24 PERIMETRO
1 SIN DECIMALES
2 0084

25 LONGITUD DEL FRENTE
1 SIN DECIMALES
2 0012

26 NUMERO DE ESQUINAS
1 0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
1 00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
1 con edificación 2

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
1 01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

29 si mismo que la construcción 2
30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
1 00

31 otro uso
32 TOTAL DE BLOQUES
1 01

Observaciones

Unidos en Estados Unidos
Nueva ficha por encontrar otra calificación

	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
	EN ARRIENDO PARCIAL
X	EN ARRIENDO TOTAL
	OTRO (ESPECIFIQUE)

☒	UN SOLO PROPIETARIO
☐	HERENCIA INDIVISA
☐	VARIOS PROPIETARIOS

APELLIDOS	NOMBRE
CHAVEZ PÍLOSO	Leonardo Armando

CEDULA DE IDENTIDAD O RUC

notarfa

facta

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

INDICADORES GENERALES

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible][illegible][illegible]

levantamiento
12-07-85

2-07-85

Even though Δ

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

03-07-80

FECHA	24-7-85
-------	---------

487

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO
ALICIA ESCOBAR

observaciones: EL propietario de

encuentra en el exterior.

(REQUIREMENT OF PROPORTIONATE)

POI PATEVOY LOS CONDOR