

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 0 5 1 4 2 1 9 0 0

HOJA N° H4-H6

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio Sin Nombre
Calle AVENIDA 24

N° 5/N

10 AVENIDA 24 5/N
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
0 0 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES
0 0 2 9 0

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

24 PERIMETRO
0 0 7 8


25 LONGITUD DEL FRENTE
0 0 1 0

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación ☐
con edificación ☒

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
0 1

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso ☐
si mismo que la construcción ☒

29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
0 0

otro uso ☐

30 TOTAL DE BLOQUES
0 1

29 otro uso nombre código

Observaciones

NO EXISTE

No se pudo tener información
de la obra de la 196

19-14-95

PDA

MODO DE PROPIEDAD

PROPIEDAD	FECHA
9/10/00	

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION		levantamiento 12-07-85 Buro Tamborero A NOMBRE DEL EMPADRONADOR 12-07-85 IDO GARCERAN NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA 23-07-85 NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO 24-7-85 NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA 23-07-85 NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO 24-7-85 NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	observaciones: los datos fueron proporcio- nados por el alquilino el propietario se encuentra en el exterior, no se puede medir, 19710.
--	---	---	--	--	---