

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1052121000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 46-116

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO  
8 ZONA HOMOGENEA  
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio STA. NOBUCA  
colle AV. 26  
N° 5/12

10 AVENIDA 26  
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR  
2 POR PASAJE PEATONAL  
3 POR PASAJE VEHICULAR  
4 POR CALLE  
5 POR AVENIDA  
6 POR EL MALECON  
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒  
BAJO LA RASANTE ☐  
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO  
00 METROS

MANCAN SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA  
2 LASTRE  
3 PIEDRA DE RIO  
4 ADOQUIN  
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE  
21 DESAGÜES  
22 ELECTRICIDAD

14 ACERA  
15 AGUA POTABLE  
16 ALCANTARILLADO  
17 ENERGIA ELECTRICA  
18 ALUMBRADO PUBLICO

23 AREA  
24 PERIMETRO  
25 LONGITUD DEL FRENTE  
26 NUMERO DE ESQUINAS

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE

27 sin edificación  
28 con edificación

1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE

29 sin uso  
30 el mismo que la construcción

1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE  
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

1 NO EXISTE  
2 INCANDESCENTE  
3 DE SODIO O MERCURIO

32 TOTAL DE BLOQUES

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

Observaciones



sin edificación

1

33 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1

34 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

sin uso

2

35 TOTAL DE BLOQUES

01

el mismo que la construcción

3

36 TOTAL DE BLOQUES

01

otro uso

4

37 TOTAL DE BLOQUES

01

nombre

5140

38 TOTAL DE BLOQUES

01

Observaciones  
Acordado - M. P. 22/11/98  
Sr. Carlos Acosta

[illegible]