

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 0 5 2 1 4 1

HOJA N°

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION:

barrio

STA. MONICA

AVE. 26 CALLE 20

N°

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

10

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

8 ACCESO AL LOTE

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

METROS

DESARROLLAR CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
2 2 0

24 PERIMETRO

6 4

25 LONGITUD DEL FRENTE


3 2

26 NUMERO DE ESQUINAS

1

ANILLO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

1

CON EDIFICACION

2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1

OTRO USO

2

OTRO USO

3

OTRO USO

4

OTRO USO

5

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

0

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

0

32 TOTAL DE BLOQUES

0

OBSERVACIONES:

4590(2)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☒	OTROS (ESPECIFIQUE)

T. VACIO

DATOS DE LA CONSTRUCCION

N° DEL BLOQUE		N° DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION									
						ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO				PISO				ENTRE PISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA		TUBERIA		VENTANAS				AGUA		ELECTRICIDAD								BOQU ESPECIAL							
						tierra		madera o equivalente		vitró y gránit fundido		baldosa		parquet o moqueta		alfombra		mármol o mármolone		caña		corte (paja)		madera		zinc		ruberoide		asfalto cemento		hormigón		teja		no tiene		si tiene	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2	
						1		2		3		4		5		6																							

[illegible]