

# FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

## IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 105231000

HOJA N° 4-6

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐ 1  
8 ZONA HOMOGENEA ☐ 1  
9 ZONA SEGUN VALOR ☐ 1

DIRECCION: Barrio STA MONICA

CALLE: CALLE 25 Y CALLE SIN NUMERO

N° 303

10 CALLE 25 Y CALLE SIN NUMERO  
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

## DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE  
1 LOTE INTERIOR  
2 POR PASAJE PEATONAL  
3 POR PASAJE VEHICULAR  
4 POR CALLE  
5 POR AVENIDA  
6 POR EL MALECON  
7 POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA  
1 TIERRA  
2 LASTRE  
3 PIEDRA DE RIO  
4 ADOQUIN  
5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA  
1 NO TIENE  
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO  
3 DE ADOQUINO BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE  
1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE  
16 ALCANTARILLADO  
1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA  
1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE RED AEREA  
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO  
1 NO EXISTE  
2 INCANDESCENTE  
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE  
BAJO LA RASANTE  
DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE  
1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE

- 21 DESAGÜES  
1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE


- 22 ELECTRICIDAD  
1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA  
24 PERIMETRO  
25 LONGITUD DEL FRENTE  
26 NUMERO DE ESQUINAS

- 27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



## FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación con edificación  
28 numero de bloques terminados  
29 numero de bloques en construcción  
30 TOTAL DE BLOQUES

- 31 uso del area sin edificación  
32 numero de bloques terminados  
33 numero de bloques en construcción  
34 TOTAL DE BLOQUES

- 35 otro uso  
36 numero de bloques terminados  
37 numero de bloques en construcción  
38 TOTAL DE BLOQUES

observaciones

CARBO N° 023 1°

021 2°

UNCA 271 MILLAS

Observaciones de la Oficina de Catastro



507

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | OCUPA SOLO EL PROPIETARIO |
| <input type="checkbox"/>            | EN ARRIENDO PARCIAL       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN ARRIENDO TOTAL         |
| <input type="checkbox"/>            | OTRO (ESPECIFIQUE)        |

### DATOS DEL PROPIETARIO

## DATOS DE LA CONSTRUCCION

(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

[illegible]

AVVALUO TOTAL DE  
LA CONSTRUCCION  
(SIN CENTAVOS)

AV. VALUO DE LA PROPIEDAD  
( SIN CENTAVOS )  
VALOR DEL LOTE MAS  
VALOR DE LA CONSTRUCCION

FECHA

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 27/Julio/85 | F. Ulán G. van der Meer |
| FECHA       | NOMBRE DEL SUPERVISOR   |

FECHA  
24-11-85

FECHA 27 de mayo de 2014

José Mateo

|                               |      |       |
|-------------------------------|------|-------|
| 1994-1995                     | 2/13 | FIRMA |
| NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA |      |       |

observaciones :

| observaciones                  | APELLIDO | NOMBRE |
|--------------------------------|----------|--------|
| CEPALA DE IDENT Y TITULO       |          |        |
| DE PROP. INCOMPLETO, EL TITULO |          |        |
| HAUS EN LA CUMARCA MANA        |          |        |