

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1052313 2 30

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 4-6

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: BORRIO STA MONICA
COLLA CHILSON ENTRE AV
DS Y CALLE SIN NOMBRE
N° 3/4

10 C 9 1 4 6 7 0 0 0 E N 7 P E A V E N I D A 2 5 Y
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTES 11 7 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MANCAN SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

15 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENGEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
BAUOLA RASANTE 0.2 METROS
DENIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00175


24 PERIMETRO
0064

25 LONGITUD DEL FRENTE
0018

26 NUMERO DE ESQUINAS
7

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación 1 2

28 uso del AREA SIN EDIFICACION
1
2
3

29 numero de bloques terminados 07

30 numero de bloques en construccion 00

31 total de bloques 07

32 observaciones

Observaciones
CAMBIO DE NOMBRE
SEPT. 11/96
SELO J. G. 28/09/13
CAMBIO DE DUEÑO
PUCE CERRATO
GUILLEMO

28x5 (09)

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☒	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☒	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

LUIS MAR
PONCE V
PONCE V

IN CALDER
ler
pler

ron An
TNS
duo Go

NOM	NUMERO
WUIN	
WUIN	

	CEDULA DE	1315
--	-----------	------

IDENTIDAD O RUC

notaría	TITULO
PRIMERA	
SEGUNDA	
TERCERA	

28	2/10/90	28-10-1990	2011	PROPIEDAD
----	---------	------------	------	-----------

MATERIALES: (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

Nº DEL BLOQUE	Nº DEL PISO	AREA DEL PISO
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

[illegible][illegible][illegible]

TUM- BADOS		INDICADORES											
		VENTANAS											
no tiene	sí tiene	no tiene	agua	tablero pinto	moder y vidrio	bloque ornamental	moder y tipo madera o hierro	aluminio	moder y fino	ajuste de color			
1	☒	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8				
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	☐												
1	☐	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

[illegible][illegible]

**AVALUO TOTAL DE
LA CONSTRUCCION
(SIN CENTAVOS)**

[illegible]

levantamiento	17/07/85	Polina	NOMBRE DEL EMPA
			FECHA

Dato FIRMADO 24-VII-85 FECHA

José Mateo Matteoli FIRMA

observaciones: CED. DE
DE PROP NO HUBO

0547, +14

AVALUO DE LA PROPIEDAD
(SIN CENTAVOS)
VALOR DEL LOTE MAS
VALOR DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

23 de setiembre / 1955	1 ^o Cultivos & reforestación
FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR

6-11-85	FECHA
<i>[Signature]</i>	FIRMA
REVISOR	

1927468 ALBA A

NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA

FIRMA

LA ROSA UIVER
FIRMA DEL PROPRIO

Am. 1860