

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1052506000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 13

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio San Rafael
calle 14 AVE 25

N: 2002

10 CALLE 14 # 2002 AVE 25
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTES
11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE PRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
01 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

20 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00340 349

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO
0034 75

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE
0017

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

26 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
00000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
1 ☐
2 ☒

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
02


29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 sin uso
2 si mismo que la construcción
3 otro uso

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

31 TOTAL DE BLOQUES
02

observaciones

Uso: 14 Ave
13-01-99



DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA
	LOURDO MOREIRA	LUIS ALBERTO	130039218-8	PRIMERA	23-I-1962
CODIGO	1	LOURDO MOREIRA	LUIS ALBERTO	PRIMERA	6204123

TENENCIA DE LA PROPIEDAD
 1 ☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
 2 ☐ EN ARRIENDO PARCIAL
 3 ☐ EN ARRIENDO TOTAL
 4 ☐ OTRO (ESPECIFIQUE)

MODO DE PROPIEDAD
 1 ☒ UN SOLO PROPIETARIO
 2 ☐ HERENCIA INDIVISA
 3 ☐ VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES		INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION			
MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA		(SOLO BLOQUES TERMINADOS)															
ESTRUCTURA		PAREDES		PISO		ENTREPISO SUPERIOR		TUMBADOS		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL	
Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		AREA DEL PISO		TIENE DE 1º ORDEN		TIENE DE 2º ORDEN		TIENE DE 3º ORDEN		TIENE DE 4º ORDEN		TIENE DE 5º ORDEN		TIENE DE 6º ORDEN	
1	10078	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	10042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	20042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		OBSERVACIONES:	
15-07-85	15-07-85	MILTON TORO	
22-08-85	22-08-85	ALICIA VASCOVICH	