

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION


ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO ☐ SI	
CLAVE CATASTRAL		1 105262200	
DATOS GENERALES		(7) ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO: 2 (8) ZONA HOMOGENEA: 1 (9) ZONA SEGUN VALOR: 1	
DIRECCION: barrio		STA NONICA	
CALLE		Avenida 26	
Nº		314	
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)		10 AVENIDA 26 314	

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS		(11) 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	
(12) ACCESO AL LOTE		1 LOTE INTERIOR 2 POR PASAJE PEATONAL 3 POR PASAJE VEHICULAR 4 POR CALLE 5 POR AVENIDA 6 POR EL MALECON 7 POR LA PLAYA	
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL		1 TIERRA 2 LASTRE 3 PIEDRA DE RIO 4 ADOQUIN 5 ASFALTO O CEMENTO	
(13) MATERIAL DE LA CALZADA		1 ☒ NO TIENE 2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 DE ADOQUIN O BALDOSA	
(14) ACERA		1 ☒ NO TIENE 2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 DE ADOQUIN O BALDOSA	
REDES PUBLICAS EN LA VIA		(15) AGUA POTABLE: 1 ☒ NO EXISTE, 2 ☒ SI EXISTE (16) ALCANTARILLADO: 1 ☒ NO EXISTE, 2 ☒ SI EXISTE (17) ENERGIA ELECTRICA: 1 ☒ NO EXISTE, 2 ☒ SI EXISTE RED AEREA, 3 ☒ SI EXISTE RED SUBTERRANEA (18) ALUMBRADO PUBLICO: 1 ☒ NO EXISTE, 2 ☒ INCANDESCENTE, 3 ☒ DE SODIO O MERCURIO	

(19) SOBRE LA RASANTE		1 ☒ DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 2 ☐ BAJO LA RASANTE	
SERVICIOS DEL LOTE		(20) AGUA POTABLE: 1 ☒ NO EXISTE, 2 ☒ SI EXISTE (21) DESAGÜES: 1 ☒ NO EXISTE, 2 ☒ SI EXISTE (22) ELECTRICIDAD: 1 ☒ NO EXISTE, 2 ☒ SI EXISTE	
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE		(23) AREA: SIN DECIMALES 00248, 256 (24) PERIMETRO: 00718, 80 (25) LONGITUD DEL FRENTE: 00008, 08 (26) NUMERO DE ESQUINAS: 0	
AVALUO DEL LOTE (sin centavos)		1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐	

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27) sin edificación con edificación	1 ☒ 2 ☐	(28) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	00
USO DEL AREA SIN EDIFICACION	1 ☒ 2 ☐ 3 ☐	(29) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	00
otro uso	3 ☐	(30) TOTAL DE BLOQUES	00

Observaciones

El lote de la Señora Ayala está entre dos lotes pero estos tres lotes se encuentran con un cerramiento total que en el plano se observa como un solo lote.

COLEGIO DATOS DE ACCESO AL LOTE ES POR AVENIDA Y NO SE ENCUENTRA

VIENE DE OTRA FICHA

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	FECHA
	AYALA CARREÑO DE FUENTES	LUPE ANTONIA		02-IX-80
CODIGO	AVALLA CATERENO LUPE ANTONIA			

	☐	☒	☐	☐	☒
1					
2					
3					
4					

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

Observaciones:

Observaciones: No quiere dar su número de cédula, voló a soltar.

16-07-85 FECHA	ENRIQUE CHELE NOMBRE DEL EMPADRONADOR	16-07-85 FECHA	22-12-85 FECHA	Francisco Cervantes NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	 FIRMA
13-07-85 FECHA	EDS 74282450 NOMBRE DEL SUPERVISOR	13-07-85 FECHA	13-07-85 FECHA	Francisco Cervantes NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	 FIRMA

[illegible]