

843-11

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

01052815000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 46-47-1-14

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐ 1
8 ZONA HOMOGENEA ☐ 1
9 ZONA SEGUN VALOR ☐ 1

DIRECCION: Barrio Cdla Sta Monica
calle 16

N: sin

10 CAALLE 16
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 7 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 ☒ SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE ☐
DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUINO BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☒ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO


CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA 00221
24 PERIMETRO 0063
25 LONGITUD DEL FRENTE 0041
26 NUMERO DE ESQUINAS 0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 ☐ sin edificación
☒ con edificación
28 ☒ NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 02

- 29 ☐ USO DEL AREA SIN EDIFICACION
☒ sin uso
☒ si mismo que la construcción
☐ otro uso
30 ☐ NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 02

- 31 ☐ TOTAL DE BLOQUES 02

Observaciones

Dueña se encuentra
en el extranjero
la persona encargada
del Sr. Roberto Calderon
Sr. Carlos Alvar
Unidad - M. P. 1000

R. J. 22-01-97

Sello 02/05/2017

1					TENENCIA DE LA PROPIEDAD
2					OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
3			X		EN ARRIENDO PARCIAL
4					EN ARRIENDO TOTAL
					OTRO (ESPECIFIQUE)

Desocupado

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DEL PROPIETARIO																
PERSONERIA	APELLIDOS						NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	número	TITULO DE PROPIEDAD	fecha					
	ROSA IMPERIO RIVAS SANCHEZ						Alvarado Palma Rafael. FRANCISCO. XONE	130041551-8		UTA	15/sep/10					

DATOS DE LA CONSTRUCCION

N° DEL BLOQUE		N° DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Estructura		Paredes				Entrepiso inferior o contrapiso				Piso				Entrepiso superior techo o cubierta						Tum-bados		Ventanas				Agua				Electricidad				Equipo Especial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
caña	madera	ladrillo o piedra	hormigon-malla	no tiene	caña	madera lata	enquinado (bohache)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tabique modular (vidrio, madera)	tierra	madera o encajonado	vinil o granito	balda	parquet o moqueta	alfombra	matras hormigono	caña	code (paja)	madera	zinc	tuberculo	gaseado	hormigon	reja	no tiene	si tiene	no tiene	caña	tablero lata	madera y vidrio	biomaterial	madera tipo	aluminio o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 1° orden	tiene de 2° orden	tiene de 3° orden	buena	regular	mala	fuera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381

	AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	INVENTARIAMIENTO FECHA 19 VII 85	NOMBRE DEL EMPADRONADOR Johnny Escalante	FIRMA	FECHA 24-III-85	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO José Matute	FIRMA	observaciones: No tienen mayores datos del lote, ni de la materia, ni fecha.
	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) MAS VALOR DEL LOTE VALOR DE LA CONSTRUCCION	FECHA 22/Julio/85	NOMBRE DEL SUPERVISOR Fuente & Asociados S.A.	FIRMA	FECHA 12-DE-85	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA MARIANA VERA	FIRMA	observaciones: