

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 1053408000

HOJA N° H-6

DATOS GENERALES

- 1 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
2 ZONA HOMOGENEA
3 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio STA MONICA
CALLE 20
N° 5/n

10 AVENIDA 27 22 57n
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
X 00 METROS
BAUCLA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE


- 22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
SIN DECIMALES 00320
24 PERIMETRO 00033
25 LONGITUD DEL FRENTE 0040
26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación con edificación 1 2
28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 sin uso
2 el mismo que la construcción
3 otro uso
29 TOTAL DE BLOQUES 01
30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01
31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00
32 TOTAL DE BLOQUES 01

Observaciones

No se encuentra PROPIETARIO
Vente - Mante
22-01-92

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA
	ALVARADO ALVIA	SEBASTIAN FELIX			
CODIGO ☒					

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES		INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION	
MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA															
Nº DEL BLOQUE	AREA DEL PISO														
1	10138														
2	10139														
3	10140														
4	10141														
5	10142														
6	10143														
7	10144														
8	10145														
9	10146														
10	10147														
11	10148														
12	10149														
13	10150														
14	10151														
15	10152														
16	10153														
17	10154														
18	10155														
19	10156														
20	10157														
21	10158														
22	10159														
23	10160														
24	10161														
25	10162														
26	10163														
27	10164														
28	10165														
29	10166														
30	10167														
31	10168														
32	10169														
33	10170														
34	10171														
35	10172														
36	10173														
37	10174														
38	10175														
39	10176														
40	10177														
41	10178														
42	10179														
43	10180														
44	10181														
45	10182														
46	10183														
47	10184														
48	10185														
49	10186														
50	10187														
51	10188														
52	10189														
53	10190														
54	10191														
55	10192														
56	10193														
57	10194														
58	10195														
59	10196														
60	10197														
61	10198														
62	10199														
63	10200														
64	10201														
65	10202														
66	10203														
67	10204														
68	10205														
69	10206														
70	10207														
71	10208														
72	10209														
73	10210														
74	10211														
75	10212														
76	10213														
77	10214														
78	10215														
79	10216														
80	10217														
81	10218														
82	10219														
83	10220														
84	10221														
85	10222														
86	10223														
87	10224														
88	10225														
89	10226														
90	10227														
91	10228														
92	10229														
93	10230														
94	10231														
95	10232														
96	10233														
97	10234														
98	10235														
99	10236														
100	10237														

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS MAS VALOR DEL BLOQUE)		AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	
levantamiento 18-07-85		levantamiento 24-01-85		observaciones: EL PROPIETARIO SE NEGÓ A DAR LOS DATOS.	
FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		
18-07-85	JOSE TAMBRANO B	24-01-85	JOSE MATUTE		
FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		
18-07-85	JOS TAMBRANO	24-01-85	JOS TAMBRANO		
FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		