

[illegible]

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

11053308000

HOJA N° 16

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ZONA HOMOGENEA

DIRECCION: Barrio Santa Mariana

N° 5/12

10 AVENIDA 24 S/N CALLE

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

13 CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

14 ACERA

15 MATERIAL DE LA CALZADA

16 TIERRA LASTRE

17 PIEDRA DE RIO

18 ASFALTO O CEMENTO

19 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUINO BALDOSA

20 AGUA POTABLE

21 AREA

22 PERIMETRO

23 LONGITUD DEL FRENTE

24 NUMERO DE ESQUINAS

25 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

19 SOBRE LA PASANTE

BAJO LA PASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

21 DESAGUES

22 ELECTRICIDAD

23 AREA

24 PERIMETRO

25 LONGITUD DEL FRENTE

26 NUMERO DE ESQUINAS

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)


28 AREA

29 PERIMETRO

30 LONGITUD DEL FRENTE

31 NUMERO DE ESQUINAS

DESIVEL CON RELACION A LA PASANTE DE LA VIA DE ACCESO



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

31 otro uso

32 TOTAL DE BLOQUES

33 otro uso

Observaciones

Acera desglase

14-1/97

DATOS DEL PROPIETARIO

				X
1				
2				
3				
4				

TENENCIA DE LA PROPIEDAD
OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
EN ARRIENDO PARCIAL
EN ARRIENDO TOTAL
OTRO (ESPECIFIQUE)
SIN USO

1	☐	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☒	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible][illegible]