

31443 IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1 1060219 0000

LOCALIDAD: ZONA SECTOR: MANZANA: LOTE: PROPIEDAD HORIZONTAL: LINDA:

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio San Rafael
calle 25
N° 314

10 AUTOMATIZADO
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRELASASANTE ☒
BAJOLA RASANTE ☐
DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

A.S. Gerardo
3/2.00

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


23 AREA
24 PERIMETRO
25 LONGITUD DEL FRENTE
26 NUMERO DE ESQUINAS
SIN DECIMALES
000610
0084
0012
0

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

AVANZO DEL LOTE (sin centavos)
0000000000

27 sin edificación con edificación
28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
29 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
31 TOTAL DE BLOQUES

observaciones
Sello cota Gloria G. 08/05/13



15
14

INDICADORES GENERALES

265 265												265 265											
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7												1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7											
levantamiento 20-08-1985												FECHA 20-08-85											
NOMBRE DEL EMPADRONADOR ELIO LUIS ESPINOZA												FECHA 20-08-85											
FIRMA												FIRMA											
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO Jose Matute												NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA Jose Matute											
FIRMA												FIRMA											
observaciones: DO SE PUDO OBSERVAR NINGUN PROBLEMA.												observaciones: DO SE PUDO OBSERVAR NINGUN PROBLEMA.											