

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1060331000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 12-J

DATOS GENERALES

- 1 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
2 ZONA HOMOGENEA
3 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio S/NOMBRE

calles

Ave # 26

N° SLV

10 AVENIDA 26 SIN CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 0 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE 00 METROS
BAJO LA RASANTE

MANCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
2 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
2 NO EXISTE
3 SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
2 NO EXISTE
3 SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
2 NO EXISTE
3 SI EXISTE RED AEREA
SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
2 NO EXISTE INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA SIN DECIMALES 90.066

- 24 PERIMETRO 90.34

- 25 LONGITUD DEL FRENTE 0.000

- 26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

93

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación
27 con edificación

- 30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 04

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 29 si mismo que la construcción 2

- 31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

otro uso


3

otro uso

- 32 TOTAL DE BLOQUES 01

observaciones

15 AGUA POTABLE Y
ENERGIA ELECTRICA
TOMA DE AVENIDA 26
14/02/97
LOS - HADON
NO HAY NOBLE EN
CALLE



90267

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	2	☐	3	☐	4	☐
TENENCIA DE LA PROPIEDAD							
OCUPA SOLO EL PROPIETARIO							
EN ARRIENDO PARCIAL							
EN ARRIENDO TOTAL							
OTRO (ESPECIFIQUE)							

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																									
ESTRUCTURA		PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO				PISO				ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA						TUMBA			VENTANAS						AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL			ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																														
caña	madera	ladrillo/piedra	hormigon-metl	no tiene	caña	madera o lata	enquinchado (dobaque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tobique madera	tiera	madera	ladrillo	piedra	hormigon	tiera	madera o encementado	vinil o granito	balda	parquet o moqueta	alfombra	matrit hormitone	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	asbesto cemento	hormigon	teja	no tiene	el tiene	caña	tablero o lata	madera vidrio	bloque ornamental	madera tipo	aluminio	madera fino	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 2º orden	tiene de 1º orden	bueno	regular	mal	ruina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																					

	AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	[] [] [] [] [] [] [] [] []
	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)	[] [] [] [] [] [] [] [] []
	VAlOR DEL LOTE, MAS VAlOR DE LA CONSTRUCCION	[] [] [] [] [] [] [] [] []
levantamiento	FECHA	16-02-85
NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	Pascual Pontón
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	E D JUAN MANSUR
FECHA	FECHA	34-VIII-85
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA	José Matute
NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA	Mariano Pro
observaciones:	No hay informes sobre cadula y Titulo de propiedad con nueva empasados	