

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION


ESTÁ BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	☒ NO ☐ SI
CLAVE CATASTRAL	1 1 0 6 1 8 0 1 0 0 0 0
REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO	HOJA N: 12-18
DATOS GENERALES	7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 8 ZONA HOMOGENEA 9 ZONA SEGUN VALOR
DIRECCION: barrio	CALLE 11 AVENIDA 25
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)	CALLE 11 AVENIDA 25 N 140-15
N: 18-75	

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	2
12 ACCESO AL LOTE	1 LOTE INTERIOR 2 POR PASAJE PEATONAL 3 POR PASAJE VEHICULAR 4 POR CALLE 5 POR AVENIDA 6 POR EL MALECON 7 POR LA PLAYA
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL	1 TIERRA 2 LASTRE 3 PIEDRA DE RIO 4 ADOQUIN 5 ASFALTO O CEMENTO
13 MATERIAL DE LA CALZADA	1 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO 2 DE ADOQUINO BALDOSA
14 ACERA	1 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO 2 DE ADOQUINO BALDOSA
REDES PUBLICAS EN LA VIA	15 AGUA POTABLE 2 NO EXISTE 3 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE RED AEREA 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA
18 ALUMBRADO PUBLICO	1 NO EXISTE INCANDESCENTE DE SODIO O MERCURIO 2 3
19 SOBRE LA RASANTE	1 DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 2 BAJO LA RASANTE
20 AGUA POTABLE	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
21 DESAGÜES	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
22 ELECTRICIDAD	1 NO EXISTE 2 SI EXISTE
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE	23 AREA 24 PERIMETRO 25 LONGITUD DEL FRENTE 26 NUMERO DE ESQUINAS
27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)	

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación	1
28 con edificación	2
USO DEL AREA SIN EDIFICACION	1 2 3
29 el mismo que la construcción	2
30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	01
31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	00
32 TOTAL DE BLOQUES	01



Observaciones

Rede 40m al Sante
delgado Norte (construccion)
12-01-95
10-02-97

TITULO DE PROPIEDAD

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

UN SOLO PROPIETARIO
HERENCIA INDIVISA
VARIOS PROPIETARIOS

ESTADO D'...	CONSERVAÇÃO
--------------	-------------

INDICADORES	AGUA	ELECTRICIDAD	EQUIPO ESPECIAL	
			C	E

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA
	<i>Eusebio Salazar</i>		16-08-85		
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA		
	<i>Estilma Echeburua</i>	<i>[Signature]</i>	16 Agosto 85		

observaciones: No se encuentran nidos y huevos del tipo de pupas de *A. albopictus* en las viviendas cercanías.