

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL HOJA N°

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGÉNEA
9 ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCIÓN: barrio calle N°

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECÓN
7 POR LA PLAYA

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGÍA ELÉCTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AÉREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

18 ALUMBRADO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

DIRECCIÓN: barrio calle N°

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE
20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE


21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE
23 ÁREA
24 PERÍMETRO
25 LONGITUD DEL FRENTE
26 NÚMERO DE ESQUINAS

27 AVALÚO DEL LOTE

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación
28 con edificación ☒

29 USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN
1 sin uso
2 el mismo que en la construcción ☒
3 otro uso

30 NÚMERO DE BLOQUES
31 NÚMERO DE BLOQUES

32 TOTAL DE BLOQUES

observaciones:

Se levantó nuevo bloque
TANCALEDAD
11-VI-98.

DATOS DEL PROPIETARIO

[illegible][illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible]

AVALÚO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SIN CENTAVOS)										observaciones	
levantamiento											
FECHA										FECHA	
NOMBRE DEL EMPADRONADOR										NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	
FECHA										FECHA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR										NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	
FECHA										FECHA	
AVALÚO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)											
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN											

	levantamiento 16/10/2015 Nombre del Empadronador Jose Castro Fecha 31-08-85 Firma [Firma]	Nombre del Supervisor Jose Castro Nombre del Revisor de Campo Jose Castro Firma [Firma]	Observaciones:
AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)	Fecha 16/10/2015 Nombre del Supervisor Felipe Briceño Lora Firma [Firma]	Nombre del Revisor de Oficina [Firma] Firma [Firma]	Observaciones: