

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

30176133

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

01061906000

HOJA N°

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐
8 ZONA HOMOGENEA ☐
9 ZONA SEGUN VALOR ☐

DIRECCION: barrio Sta Fe'
calle Avenida 26
N° 9-57

NO AVENIDA 26 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES (1) NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRELASASANTE ☒
BAJOLA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION
ALA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO
00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES
002519


24 PERIMETRO
00715

25 LONGTUD DEL FRENTE
00019

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

AVALUO DEL LOTE
(sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación ☒ 1 ☐ 2 ☐ 28

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso ☐ 1 ☐
si mismo que la construcción ☒ 2 ☐
otro uso ☐ 3 ☐
otro uso ☐ 4 ☐

29 numero de bloques terminados ☐ 1 ☐ 30 numero de bloques en construcción ☐ 1 ☐

31 TOTAL DE BLOQUES ☐ 1 ☐

observaciones

10/15/16
70/02/97
SOLICITUD DE PERMISO
CONVENIO DE OBRAS
Y OBRAS DE 100% //

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☒	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE) _____

DATOS DEL PROPIETARIO				
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD
	Delgado, Velez	HOMERIO GUDULFO	130020966-3	PRIMAVERA
	CHAVEZ GRANADOS	JOSE / Mrs. HOMERIO DELGADO		PRIMAVERA
			1300209663	PRIMAVERA
				PRIMAVERA

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE ORO)										INDICADORES GENERALES										EQUIPO ESPECIAL		CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTRPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTRPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA			TUM-BADOS			VENTANAS			AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL		CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
caña	ladrillo/piedra	hormigon-metl	caña	ladrillo	hormigon	tierra	ladrillo	hormigon	caña	ladrillo	hormigon	caña	ladrillo	hormigon	caña	ladrillo	hormigon	caña	ladrillo	hormigon	caña	ladrillo	hormigon	caña	ladrillo	hormigon	caña	ladrillo	hormigon	caña	ladrillo	hormigon																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)													AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION												
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []													[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []												
levantamiento 16 Agosto/85													16 Agosto/85												
Jolia Castro Mera NOMBRE DEL EMPADRONADOR													Felix Rodriguez Diaz NOMBRE DEL SUPERVISOR												
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []													[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []												
FIRMAS													FIRMAS												
31.VIII-85													01-09-85												
Jose' Matute NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO													LUIS ALVARO V. DE NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA												
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []													[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []												
observaciones :													observaciones :												